







Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/NAvi eingeschaltet)





Bild 12 : VIN



Bild 13 : Ladebordwand



Bild 14 : Einstieg vorne links Lackabtragungen  
Folie Einstieg vorne links schadhaft



Bild 15 : Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen

DEKRA Automobil GmbH  
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Düren  
Am Langen Graben 26a  
52353 Düren  
Telefon 02421 / 9869-0  
Fax 02421 / 9869-99  
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Thomas Kremer  
Tel. direkt 02419420-0  
Tel. mobil 0152 22985436

## Zustandsbericht

### Kennzeichen

**CW S2035**

Leasingrückläufer	CW S2035
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	11.05.2026, per e-Mail
Besichtigung	22.05.2026 um 09:00 Uhr HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

### Zusammenfassung und Ergebnis

Der auf den 22.05.2026 bezogene Zustandsbericht des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Reparaturkosten	1.150,00 EUR	1.368,50 EUR
Minderwert	982,00 EUR	1.168,58 EUR

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.05.2026 wurde ein Zustandsbericht erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 22.05.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 22.05.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

## Besonderes

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	CW S2035
Tag der Erstzulassung	04.04.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	04.04.2022

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2028
---------------	-----------

### Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Lastkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	906 / 315 CDI Sprinter Lang HA
Aufbauart	Geschlossener Kasten
HSN / TSN	2222 / 000

Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1V9071351N184268
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Achsen / anetr.Achsen	2 / -
Radstand	3665
Türen	2
Sitzplätze	2
Farbe (Hersteller)	REINWEISS
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	156.512

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	A / O	6 mm
	121/119 R			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	A / O	6 mm
	121/119 R			
2 links	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	A / O	6 mm
	121/119 R			
rechts	235 / 65 R 16	Continental / VanContact 4Season	A / O	6 mm
	121/119 R			

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

### Technische Daten Ladebordwand

Hersteller PALFINGER

### Ausstattung Fahrgestell

ADAPTIVE ESP (neueste Generation) mit last- und geschwindigkeitsabhängiger Fahrdynamikregelung, Ablage über Windschutzscheibe, Ablagenfach unter Cockpit, Abschleppöse hinten, Achsübersetzung  $i = 3,923$ , Airbag Fahrerseite, Außenspiegel el. verstell- u. beheizbar, links und rechts, Außentemperaturanzeige, Batterie: Vliesbatterie 12 V / 92 Ah, Bremsleuchte, dritte, Bremsleuchten, adaptive, COC-Papiere, Dieselpartikelfilter und SCR, Drehzahlmesser, Einstiegriff an Ecksäule hinten rechts, Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk Stabilisierung Stufe I, Fensterheber elektrisch für Fahrer- und Beifahrertür, Generator 14 V/200 A, Geräuschmaßnahmen, Getriebe: 6-Gang-Schaltung ECO Gear 360, Gurtwarneinrichtung für Fahrersitz, Haltegriff Einstieg Laderaumschiebetür an Trennwand, Haupttank 71 Liter, Instrumententafel und Kombiinstrument mit diversen Ablagemöglichkeiten, KEYLESS-Start, Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum, Kopfstützen (2), vorn, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar, Leuchtweitenregulierung, Markierungsleuchten, seitlich, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ohne Auf-/Ablastung 3.500 kg, Pannenmanagement, Polster: Stoff, Radio: Radiovorrüstung, Radio: Vorrüstung für digitales Radio DAB, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, Reifen: Bereifung ohne Vorgabe Fabrikat, Reifen: Premiumschutz Reifen (3 Jahre), Reifen: Sommerreifen, Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16, Schiebetür rechts Lade-/Fahrgastraum, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sitze: Armlehne Beifahrersitz, Sitze: Armlehne Fahrersitz, Sitze: Beifahrersitz verstellbar, Sitze: Fahrersitz, Start-Stopp-Funktion, Tachometer km/h, Trennwand durchgehend, Verbandtasche, Verzurrösen, Vorrüstung Remote Services Plus, Warndreieck, Wegfahrsperrung, Wegfall Fahrzeugabsenkung, Wärmedämmendes Glas, Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung, Zulassung N1, Zulassungsbescheinigung, Teil II

---

## Zustandsbeschreibung

---

### Zustand und Instandhaltung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

---

### Zustand nicht akzeptabel

- Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen (Bild 15)
  - Einstieg vorne links Lackabtragungen, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)
  - Folie Einstieg vorne links schadhaft, erneuern (Bild 14)
- 

## Schlusswort

Die Dienstleistung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH  
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Düren  
Am Langen Graben 26a  
52353 Düren  
Telefon 02421 / 9869-0  
Fax 02421 / 9869-99  
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Thomas Kremer  
Tel. direkt 02419420-0  
Tel. mobil 0152 22985436

## Zustandsbericht Rechedaten

**Kennzeichen** CW S2035

### Fz-Bewertungsdaten

Hersteller: Mercedes-Benz  
Typ: 906  
Verkaufsbez.: 315 CDI Sprinter Lang HA  
Fz-Ident Nr.: W1V9071351N184268  
Bewertungsdatum: 22.05.2026  
Erstzulassung: 04.04.2022  
Ausstellung Zul.besch. Teil I: 04.04.2022  
Alter in Monaten: 49

### Ausstattung

Neupreis Anteil %\* Anrechn.\*

### Laufleistungskorrektur

GW+Ausst. Anteil %

LL-Soll:  
LL-Ist: 156.512

### Räder / Reifen

		mm	Art*	Neupreis	Anteil %	Anrechn.
1	L	235/65 R 16	6 A / O			
		121/119 R				
1	R	235/65 R 16	6 A / O			
		121/119 R				
2	L	235/65 R 16	6 A / O			
		121/119 R				
2	R	235/65 R 16	6 A / O			
		121/119 R				

Legende: S/ Sommer W/ Winter S/B/ Strasse/Baustelle G/ Gelände A/ Ganzjahres LW/ Laufwerk ER/ Ersatzrad  
/O Original /R Runderneuert /S Schaden /N Nachgeschnitten /F Runflat

**Zustand nicht akzeptabel**

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechn.
Werbung am gesamten Fahrzeug entfernen	650	-100	-650
Einstieg vorne links Lackabtragungen, lackieren mit Lackaufbau	350	-52	-182
Folie Einstieg vorne links schadhaft, erneuern	150	-100	-150
	<b>1.150</b>		<b>-982 EUR</b>

Zwischensumme Ausstehende Reparaturen gesamt **-982 EUR**

Zwischensumme netto gesamt **-982 EUR**

**Bewertungsergebnis**

Minderwert **-982 EUR**

Legende: Die Anzeige ist gerundet, die Berechnung erfolgte mit Nachkommastellen.

Alle Werte ohne MwSt.!

# MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 380299  
Hersteller Mercedes-Benz  
Model Sprinter  
Variante DE - Pr2 315 CDI RWD EU6d, 2022 - 2024 2.0 CDI  
Listenpreis 62.356,00  
VIN W1V9071351N184268  
Erstzulassungsdatum 1.4.2022  
Kennzeichen CW S2035

Schadensfälle der int. Belegnummer: 380299

27.05.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023117041	20.11.2023	Fahrerseite Außenspiegel	194,63
2024102642	13.02.2024	Fahrerseite Außenspiegel	242,70
2024108125	30.05.2024	Windschutzscheibe gerissen	1.291,23

- Seite 1 von 1 -