


Volkswagen GOLF

FIN: WVVZZZAUZHP779946



Fahrzeugdaten

Laufleistung	184.537 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	02.06.2017	HU	06/2026
Hubraum (ccm)	1.598	Motorleistung (kw)	85
Lackierung	Weiß	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	26.800 Tag(e)
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5 / 5 mm
2. 195/65 R15 91H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	6 / 6 mm

Zusatzbereifung

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 195/65 R15 91H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4 / 4 mm
2. 195/65 R15 91H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5 / 5 mm

Ausstattung

ABS

Alarmanlage

Dachreling

Elektr. Fensterheber

Elektr. Seitenspiegel

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Isofix

Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Servolenkung

Sitzheizung

Tempomat

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Wartungsnachweise digitaler Nachweis / unvollständig

Besichtigungszustand Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Rad/Reifen	Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
2 Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3 Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4 Instrumententafel	Handschuhfach - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5 Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6 Seitenwand links	Radhausverbreiterung - Delle(n) - Smart Repair
7 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - kein Abzug
2 Motor	Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und laufleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Radblende hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Instrumententafel: Handschuhfach - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Instrumententafel: Handschuhfach - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 5: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 6: Seitenwand links: Radhausverbreiterung - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Gebrauchsspur 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Motor: Motorabdeckung - Steinschlag - kein Abzug