

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 12.03.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.12.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Megane E-Tech Electric (02.2022->) / Megane E-Tech EV60 220 Evolution (60 kWh)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RCB00370105263
HSN / TSN	3333 / BPN	DAT Europa-Code®	017201750080001
DAT Marktindex	DE001 6350	Km-Stand abgelesen	43096
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	55	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / TERRE	Polster	Stoff
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 60 R 18 96 H	Goodyear /	A /O	5 mm
rechts	195 / 60 R 18 96 H	Goodyear /	A /O	5 mm
2 links	195 / 60 R 18 96 H	Goodyear /	A /O	5 mm
rechts	195 / 60 R 18 96 H	Goodyear /	A /O	5 mm
Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand				


A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung, keine Daten vorhanden / lt. Anzeige fällig, erneuern (Bild 6)
2. HU, abgelaufen, erneuern
3. Innenraum, verschmutzt, reinigen (Bild 7, 8, 12)
4. Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 23, 26)
5. Türverkleidung hinten rechts, beschädigt, erneuern (Bild 18, 19)
6. Felge vorne rechts, beschädigt,

- erneuern (Bild 24, 25)
7. Kotflügel vorne rechts Zierleiste
Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 30)
 8. Frontspoiler Lackierung, zerkratzt,
lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29)
 9. Heckspoiler Lackierung,
Umweltschaden, lackieren (Bild 31, 32)
 10. Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt,
smart repair (Bild 22)
 11. Verkleidung Tür vorne rechts,
zerkratzt, smart repair (Bild 21)
 12. Motorhaube Lackierung,
Umweltschaden, lackieren (Bild 27)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeugfront, diverse Steinschläge
Heckschürze hinten unten Lackierung,
zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts



Bild 3 : Innenraum vorne




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Innenraum, verschmutzt



Bild 8 : Innenraum, verschmutzt



Bild 9 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen



Bild 10 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen



Bild 11 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen



Bild 12 : Innenraum, verschmutzt



Bild 13 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen



Bild 14 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen



Bild 15 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen




Bild 16 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen




Bild 17 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen



Bild 18 : Türverkleidung hinten rechts, beschädigt



Bild 19 : Türverkleidung hinten rechts, beschädigt



Bild 20 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen



Bild 21 : Verkleidung Tür vorne rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Tür hinten rechts Türkante, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen



Bild 24 : Felge vorne rechts, beschädigt



Bild 25 : Felge vorne rechts, beschädigt



Bild 26 : Lackaufbereitung, Fahrzeug verschmutzt und diverse Oberflächenkratzer an verschiedenen Karosserieteilen



Bild 27 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 28 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 29 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 30 : Kotflügel vorne rechts Zierleiste Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 31 : Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 32 : Heckspoiler Lackierung, Umweltschaden, lackieren