

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002419868
Besichtigt am: 06.05.2026 15:01
Berichts-Nr: 10560806
FIN: WAUZZZFW7P7001514

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Sportwagen/Coupe
Hersteller:	Audi
Modell:	e-tron GT
HSN / TSN:	0588 / BZL
Erstzulassungsdatum:	12.12.2022
Laufleistung:	56.531 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascariblau Metallic
Farbe Dach:	Ascariblau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	350 kW (477 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 2-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugausstattung

3 Hintersitze	Elektromechanische Servolenkung plus
3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Elektro-Motor Aggr.0EG.D und 0EG.B
400-Volt-Booster plus	Elektro-Motor Systemleistung 350KW Grundmotor ist:N02
Abwicklung Serie	e-tron Ladesystem connect bis 22 kW
adaptive air suspension	e-tron Sportsound
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung -4J1-
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeugladekabel, lang
Akustikverglasung für Tür- und Seitenscheiben	Federung Standard
Allradlenkung	Folienbeklebung
Ambiente-Lichtpaket plus	Frontscheibe in Klimakomfort- und Akustikverglasung
Antriebssystem BEV	Fußhebelwerk "Standard"
Assistenzpaket plus mit Remote Parkassistent plus	Fußmatten vorn und hinten
Audi AG	Garagentoröffner
Audi connect Diebstahl-Ortungssystem	Getriebe für Elektroantrieb (2-Gang)
Audi connect Navigation & Infotainment	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 4
Audi phone box	Gurtanlegekontrolle
Audi pre sense basic, Audi pre sense front	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Head-up-Display
Außenspiegel links, asphärisch	Hochvolt-Batterie 93 kWh (brutto)
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Industriestecker CEE 16A, 400V, für das e-tron Ladesystem
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Ausstattung Welt	Interieurelemente oben und unten in Kunstleder
Bang & Olufsen Premium Soundsystem mit 3D Klang	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Keine Aktionsausführung
Dachreling, Entfall	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Datenmodul Europa	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau	Kindersitzbefestigung ISOFIX und i-Size mit Top Tether für die äußeren Fondsitze
Diebstahlwarnanlage	Komfort Standklimatisierung
Digitaler Radioempfang	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, Diebstahlwarnanlage und Safelock
Dispomodell 3	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, mit Safelock
Doppelton-Signalhorn	Kreuzungsassistent
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit manuellerHöheneinstellung	Ladedose CCS Typ 2
Dynamikpaket plus	Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 22 kW (AC)
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn und hinten, beleuchtet	Landesverkaufsprogramm Deutschland



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
Lenkradeinstellung elektrisch
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Luftqualität-Paket
Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht und LED-Heckleuchten, Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht, dynam. Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
N.N.N. Standard
Nachtsichtassistent
Nichtraucherausführung
o.b. Abgas
Ohne Aluminiumoptik im Interieur
Ohne Car2X
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne integriertes Mautsystem
Ohne Kontaktloses aufladen
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
On-board-Ladegerät bis 11 kW (AC)
Panorama-Glasdach
Parkassistent mit Einparkhilfe plus
quattro
quattro mit geregelter Hinterachsdifferenzialsperre
Räder, 5-Doppelspeichen-Offset, platingrau, 9,0J|11,0Jx20, Reifen 245/45|285/40 R20
Räder, 5-Doppelspeichen-Offset, platingrau, 9,0J|11,0Jx20, Winterreifen 245/45|285/40 R20
Radschrauben mit Diebstahlsicherung
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 245/45 R20 103Y vorn Reifen 285/40 R20 108Y hinten
Reifendruck-Kontrollsystem
Reifenreparaturset
Remote Parkassistent plus
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Serienqualität
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Singleframe in Heklagrau
Sitzheizung vorn und hinten
Smartphone-Interface
Sondersteuerung I/VP
Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht, Multifunktion plus, Lenkradheizung und Schaltwippen
Sportlimousine
Sportsitze plus vorn
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Stahlbremsanlage mit Wolframcarbid-Beschichtung und Bremssätteln in Rot
Standardelektrik
Stoff Kaskade/Kunstleder mono.pur 550-Kombination mit Wasserfallsteppung
Tagfahrlicht
Tankdeckel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfand Deutschland
Umgebungskameras
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für Fahrersitz, Lenkrad und Außenspiegel
Wandhalterung Clip
Wärmepumpe
Winterrädeverbau in der Serie
Zierleisten in Schwarz
Zweiter Ladezugang



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 20 103 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 20 103 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	285/40 R 20 108 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	285/40 R 20 108 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/45 R 20 103 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/45 R 20 103 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 20 108 Y	4,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	285/40 R 20 108 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radar	Beschädigt	Ersetzen
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Alufelge hinten links	Kratzer	Pauschalbetrag
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	279,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	192,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFW7P7001514

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Radar - Beschädigt - Ersetzen


Kommentar

Nachtsicht Kamera



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Alufelge hinten links - Kratzer - Pauschalbetrag

Kommentar

Sommerradsatz





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10560806
vom: 06.05.2026

5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

