



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002436929
Besichtigt am: 05.05.2026 11:24
Berichts-Nr: 10546883
FIN: VSSZZZKJ2RR125502

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ANH
Erstzulassungsdatum:	03.05.2024
Laufleistung:	35.533 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einstiegsinfotainment Radio GP (UNECE)
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.B	Einton-Signalhorn
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/85 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
4 Türen	Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)
6 Lautsprecher (passiv)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Fertigungsablauf Standard
Abwicklung Serie	Formteilhimmel ungeteilt
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Antenne für AM/FM Empfang	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Armaturentafel Standard	Frontantrieb
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel links, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel rechts, konvex	FULL LINK
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Ausströmer	Ganzjahresreifen 185/65 R15 88V
Batterie 320A (49Ah)	Ganzjahresreifen auf 15"-Leichtmetallrädern
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Handbremshebelgriff in Leder
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Ebener Ladeboden hinten	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Komfortpaket
Einparkhilfe	Kopfstützen hinten (3 Stück)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026

Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Innenleuchte im Fußraum
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Lichtassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Navigationsgerät
Linkslenker	Ohne Nebelscheinwerfer
Luxusausstattung	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Mit Multifunktionskamera	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Mit UNECE CS (R155) ohne SU (R156)	Ohne Sonderspezifikationen
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Sprachsteuerung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Spurwechselassistent
Modellbezeichnung, Entfall	Ohne Überführungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmassnahmen für Innenraum
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Normalausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normal-Lackierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalluftfilter	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalsitze vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne "drive select"	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne 2. Batterie	Pan-European-eCall
Ohne alternativ-Antriebssystem	Pannen-Set
Ohne Anhängervorrichtung	Preisnachlass-Paket
Ohne Applikationen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radstand
Ohne besondere Farbausstattung	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne CD/DVD für Navigation	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Reifendruckkontrolle
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Dachreling / Dachlastträger	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Differenzialsperre	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Fußmatten	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026

Schriftzugsatz in Grundaussführung
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard plus
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Wired & Wireless App-Connect
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	4,5 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	4,5 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	185/65 R 15 88 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ2RR125502

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10546883
vom: 05.05.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

