



W1A4534911K460459

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	8.961 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	18.600 km
Typ/Modell	EQ fortwo cabrio	HU (Bericht lag nicht vor)	10/2026
Fahrgestellnummer	W1A4534911K460459	Leistung / Hubraum	41 kW
Erstzulassung	01.10.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (fehlt) - kein Abzug
2	Unterlagen	Bordbuchmappe (fehlt) - kein Abzug
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	2.Radsatz	Reifensatz komplett (Sommer fehlen) - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Fehlteil		

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 26.02.2022

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45800492
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	165/65 R15 81T	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	185/60 R15 88T	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
Römeräcker 1 SAP Walldorf
76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45800492
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	EQ fortwo cabrio	Laufleistung (abgelesen)	8.961 km
Fahrgestellnummer	W1A4534911K460459	Erstzulassung	01.10.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 08.06.2026
Protokollnummer: 45800492
Anlieferungsdatum: 08.06.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stoßfänger hinten: Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



W1A4534911K460459

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	8,961 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	18,600 km
Type / Model	EQ fortwo cabrio	Main inspection (Report not on hand)	10/2026
Vehicle Identification number	W1A4534911K460459	Power / Engine displacement	41 kW
First registration	1 Oct 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	Documents	Log book (Fehlt) - No deduction
3	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint
4	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
6	2nd wheel set	Tyres - complete set (Sommer fehlen) - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer, from 26 Feb 2022

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800492
Delivery date: 8 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	165/65 R15 81T	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	185/60 R15 88T	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800492
Delivery date: 8 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	EQ fortwo cabrio	Mileage (Read)	8,961 km
Vehicle Identification number	W1A4534911K460459	First registration	1 Oct 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior




Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.




Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800492
Delivery date: 8 Jun 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage



Damage #3: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint




Damage #3: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 8 Jun 2026
Protocol number: 45800492
Delivery date: 8 Jun 2026



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: SMART fortwo cabrio 60kW EQ Batterie Cabriolet2-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen: HD -LA 0618E Fahrgestell-Nummer: W1A4534911K460459
Vertrags-Nummer: 51125079 Erstzulassung: 01.10.2021
Internes KZ: 15021300 Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

SMART fortwo cabrio 60kW EQ Batterie Cabriolet 2-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefentyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SMART fortwo cabrio 60kW EQ Batterie Cabriolet2-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	60 / 82	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	130	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,90
Leergewicht (kg):	1125	zul. Gewicht (kg):	1340

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51125079
Amtliches Kennzeichen: HD -LA 0618E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SMART fortwo cabrio 60kW EQ Batterie Cabriolet2-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
08.04.2026	9060001865	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
19.04.2025	9059938296	Eigenverschulden	Stosstange vorne Beifahrerseite Stosstange hinten Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
26.02.2022	9059804013	Fremdverschulden	Stosstange hinten Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51125079
Amtliches Kennzeichen: HD -LA 0618E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SMART fortwo cabrio 60kW EQ Batterie Cabriolet2-türig 0 ccm 82 PS / 60 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer