

Skoda Fabia

FIN: TMBJP6NJXLZ037612



Fahrzeugdaten

Laufleistung	189.627 km	Besichtigungszustand	ausreichend
Erstzulassung	11.12.2019	HU	12/2026
Hubraum (ccm)	999	Motorleistung (kw)	70
Lackierung	Grau	Polster/Farbe	Stoff / Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Antriebsart	Frontantrieb
Letzte Wartung		Restlauf bis Service	21.700 km
Anzahl Besitzer	unbekannt	Anzahl Schlüssel	

Reifen

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 185/60 R16 88H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4 / 4 mm
2. 185/60 R16 88H	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Nexen	/ mm

Zusatzbereifung

Achsen Größe	Räder / Reifen	Hersteller	Profiltiefe
1. 185/60 R16 88H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	5 / 5 mm
2. 185/60 R16 88H	Winterreifen auf Stahl mit Radzierblende	Vredestein	5 / 5 mm

Ausstattung

ABS

Alarmanlage

Anhängerkupplung abnehmbar

Elektr. Fensterheber

Elektr. Seitenspiegel

ESP

Freisprecheinrichtung / Bluetooth

Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad

Navigationsgerät mit Kartenansicht

Nebelscheinwerfer

Servolenkung

Zentralverriegelung

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Wartungsnachweise	vorhanden / vollständig
Besichtigungszustand	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2 Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
3 Heckklappe/-tür	Hecktür links - Befund festlegen - einstellen/justieren
4 Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung
1 Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und leistungsgerechte Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.



Abbildung 1: Schräg hinten



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Befund festlegen - einstellen/justieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Befund festlegen - einstellen/justieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Befund festlegen - einstellen/justieren



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung 4: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Gebrauchsspur 1: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug