

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002406871
Besichtigt am: 20.04.2026 14:03
Berichts-Nr: 10479464
FIN: TMBJK8NX0PY102896



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVI
Erstzulassungsdatum:	04.04.2023
Laufleistung:	80.108 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	DAB - Digitaler Radioempfang
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dachreling, schwarz
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung hinten, Sport
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dekor-Einlagen
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
3-Speichen-Sportmultifunktionsleder- lenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr seitlich, hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Heckklappe
Alu Pedalen	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrerkniefahrer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel; Glas el.einstell./beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Ausströmer	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußmatten vorn und hinten
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Head-Up Display
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Heckspoiler in Wagenfarbe
Columbus PLUS Business	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Car2X
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersicherung, manuell	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfort BASIS	Ohne Halter
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Mode3 Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder "COMET", schwarz, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Skisack
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelkonsole	Pannen-Set
Modul Boden hinten Ausführung 4	Progressive Lenkung
Multipler Matrix-Beam	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web radio	Radstand
Nebelscheinwerfer	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 225/45 R18 91Y
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne 2. Batterie	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Ablagenpaket/box	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Adapter	Scheibenbremse vorn
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Anhängervorrichtung	Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus. Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben vorne	Wartung fällig	Ausführen
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Bremsscheiben hinten	Wartung fällig	Ausführen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
9	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren
10	Heckklappe	Kratzer	Auslegen + Polieren
11	Tankdeckel	Kratzer	Auslegen + Polieren
12	Sitzbezug hinten rechts	Beschädigt	Smart Repair
13	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
14	Motorhaube	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Verkleidung B-Säule links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Sitzbezug hinten links	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Einstieg Verkleidung vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
12	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14	Tür vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJK8NX0PY102896

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**



1 - Bremsscheiben vorne - Wartung fällig - Ausführen



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




3 - Bremsscheiben hinten - Wartung fällig - Ausführen



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




6 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair



7 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Smart Repair




8 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



9 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren



10 - Heckklappe - Kratzer - Auslegen + Polieren




11 - Tankdeckel - Kratzer - Auslegen + Polieren





12 - Sitzbezug hinten rechts - Beschädigt - Smart Repair

Kommentar

Isofixabdeckung rechts innen fehlt





13 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren







14 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN**1 - Verkleidung B-Säule links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****2 - Sitzbezug hinten links - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

Kommentar



Faden gezogen

**3 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****4 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**

5 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





6 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




7 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



8 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




9 - Einstieg Verkleidung vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




11 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



12 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



13 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



14 - Tür vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

