

Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo


Marca:	Lynk & Co	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	nero
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E76NE028276
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	26/01/2023
Chilometraggio:	53391 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	2
Destra	3
Dietro/posteriore	2
Interni	1
Ruote	2
Sinistra	3
Tetto e altri	1

Immagini commerciali





Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

sì Tetto apribile elettrico

sì Tetto panoramico

sì

Danni

Cerchio in lega ant. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio in lega post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)


Ruote

**Interno veicolo**

Sporco

Pulire

Interni

**Kit di riparazione pneumatici**

Mancanza

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Dietro/posteriore

**Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)**

Graffiature

Sostituire

Davanti

**Modanatura paraurti Post.**

Graffiature

PRM

Dietro/posteriore



Montante tetto dx

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Destra

**Montante tetto sx**

Danni da grandine
Riparare e dipingere
Sinistra

**Parafango post. Sx**

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Sinistra

**Paraurti ant.**

Graffiature
Verniciatura
Davanti

**Porta ant. Dx**

Ammaccatura e graffio
PRM
Destra




Porta ant. Sx

Graffiature

Verniciatura

Sinistra



Porta post. Dx

Graffiature

Levigare/lucidare

Destra



Tetto

Danni da grandine

Riparare e dipingere

Tetto e altri



Pneumatici

Davanti Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
4,0 mm

Davanti Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Continentale
4,0 mm

Dietro Sinistra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Pirelli
4,0 mm

Dietro Destra
Estate
In lega
235/45/20/100/V
Pirelli
4,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Nero Copribagagli	sì
Libretto di circolazione	Originale Libretto di circolazione	sì
Libretto di manutenzione	No Livello carburante	25
Motore funzionante	sì Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	1 Numero di chiavi totali	3
Numero di poggiateste rimuovibili	3 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggi. Non deve essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.