



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SLS-J 234E
Berichtsnummer :	0000000924062-DE926		
Referenznummer:	31186151		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (DE)(2016->) e-Niro Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACC81GFN5115229	Laufleistung abgelesen:	49733 km
Erstzulassung / Baujahr:	10.12.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	09.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	(UD) SCHNEEWEIß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	12.2026 / 12.2026
Polster Art:	Lederimitat/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	44882 / 09.12.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	215/55/R17/98W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	215/55/R17/98W 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	215/55/R17/98W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	215/55/R17/98W 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 150 kW (cont. 29 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 64 kWh
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachspoiler
- Eco-Paket
Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System Verkehrszeichenerkennung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopf-Airbag-System vorn und hinten • Laderaumabdeckung • Lenkrad (Leder) • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Mittelarmlehne vorn • Radstand 2700 mm • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Soundgenerator (innen) • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Karosserie 5-türig • Knieairbag Fahrerseite • Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mennekes-Stecker) • Ladevorrichtung On-Board-Lader • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Nebelscheinwerfer • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen verchromt • Wegfahrsperrung • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur	
2. Tür Vorne - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur	
3. Windschutzscheibe	Riss	Erneuern	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Tür Vorne - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



3. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



3. Windschutzscheibe
Riss - Erneuern



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter