



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HH-SZ 708E
Berichtsnummer :	0000000910284-DE968		
Referenznummer:	31153068		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD812DNJ173136	Laufleistung abgelesen:	76056 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.03.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	30.03.2026 21502 Geesthacht
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Teal Blue / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	66388 / 24.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Sommerreifen	Aluminium
Reifenart / Felgentyp:		/// 5 mm
2. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		
Verkehrssicherheit:		

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus)
- Dachreling
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurttraffer

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckleuchten LED • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Kopf-Airbag-System • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • Mittelarmlehne hinten • Motorhaubenisolierung • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Rot Uni • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Heckscheibe heizbar • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • LED-Grilldesign-Paket • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Navigations-Paket • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstände 2680 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smart-Sense-Plus-Paket • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Trend-Paket • USB-Anschluss hinter • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wegfahrsperrung (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Assistenz-Paket Tour | <ul style="list-style-type: none"> • Sound-System KRELL |
|--|--|

- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung

Fotoanlage



Bild 1 Übersicht Fahrzeug diagonal vorne links



Bild 2 Übersicht Fahrzeug diagonal hinten rechts




Bild 3 Fahrzeugidentifikationsnummer



Bild 4 Tachometerstand



Bild 5 Übersicht Schadenbereich Fahrzeugfront



Bild 6 Übersicht Schadenbereich Fahrzeugfront diagonal



Bild 7 Übersicht Schadenbereich Fahrzeugfront im Detail



Bild 8 Stoßfängerverkleidung vorne gebrochen



Bild 9 Scheinwerfer vorne links gebrochen und kratzbeschädigt



Bild 10 Nebelscheinwerfer vorne links kratzbeschädigt



Bild 11 Radlaufleiste vorne links verformt



Bild 12 Kühlergitter kratzbeschädigt



Bild 13 Einparksensor vorne links innen gebrochen



Bild 14 Einparksensor vorne links außen kratzbeschädigt



Bild 15 Kennzeichen deformiert



Bild 16 Markenzeichen kratzbeschädigt



Bild 17 Zierleiste Stoßfängerverkleidung vorne kratzbeschädigt



Bild 18 Kühlergitter vorne unten kratzbeschädigt



Bild 19 Spoiler vorne kratzbeschädigt



Bild 20 Kotflügel vorne links kratzbeschädigt