

SCHÄTZG U T A C H T E N

Betrifft	: PKW / Manuell Suzuki [50] (P) S-Cross S-Cross Allgrip	Nächste § 57a Beg.	: Oktober 2026 Nr.: PFK7010
Fahrgestell-Nr.	: TSMJYBD2S00B33174	Eigen-/Gesamtgew.	: 1.287 kg / 1.755 kg
Nationalcode	: 271550	Allgemeinzustand	: Optisch schlecht 4
Erst-/Letztzulassung	: 22.11.2023 / 29.01.2026	Lackart/Farbe	: 2-SCHICHT-METALLIC / Rot
Tachostand	: 72.202 km abgelesen	Lackzustand	: Optisch mäßig 3
Hubraum/Leistung	: 1.373 cm³ / 95,00 kW	Alter	: 32 Monate
Kraftstoffart	: Benzin unverbleit		

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Schäden	EUR	4.183,42	836,68	5.020,10
Mängel belassen	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	4.183,42	836,68	5.020,10

Reparaturdauer ca. 2 Arbeitstage

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden mittels System AUDATEX.

NEUWERT	: inklusive Sonderausstattung	inkl. USt. EUR	31.480.-
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 8	inkl. USt. EUR	19.150.-
SCHÄTZWERT:	UNTER BERÜCKS. D. I. GA. ANG. MÄ.	inkl. USt. EUR	10.250.-

Bereifung auf Seite 7
Vor-, Altschäden auf Seite 7, Sonderausstattung auf Seite 5

Zusammenfassung Schäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	934,04
Arbeitslohn	:	AZ 49,00 AW EUR 120,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	588,00
Lackmaterial	:		EUR	1.004,38
Lackierarbeit	:	AZ 111,00 AW EUR 120,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	1.332,00
Sonstige Kosten (Material)	:		EUR	325,00
		exkl. USt.	EUR	4.183,42
		+ 20% USt.	EUR	836,68
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR	5.020,10

Schadenbeschreibung:

Allgemeine Schäden:

- Wartung fällig.
- Bordmappe fehlt.
- Motorhaube zerkratzt.
- Stoßstange rechts vorne Schürfer und eingedrückt
- Scheinwerfer rechts vorne gebrochen.
- Kotflügel rechts vorne Kratzer.
- Tür rechts vorne Kratzer.
- Tür rechts hinten Kratzer.
- Seitenwand rechts hinten Kratzer.

Zusatzinformation:

Die Beschädigung am Fahrzeug wurde im zusammengebauten Zustand besichtigt.

Aufgrund der Beschädigung sind Beschädigungen die nach der Zerlegung ersichtlich werden nicht auszuschließen.

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	Leit-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
STOSSFAENGER V O	0281	7171163T00799	1	266,43	266,43
SCHEINWERFER R	0562	3510063T02000	1	432,94	432,94
ZIERLEISTE KOTFL V R	0746	7721063T005PK	1	100,44	100,44
PRALLSCH U TUE R H R	1952	775A063T00000	1	84,23	84,23
* BORD	1000	Mappe	1	50,00	50,00
					934,04

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	OP 101	16,00 3	192,00
UMFASST: ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN			
STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN	OP 281	6,00 3	72,00
UMFASST: RADHAUSSCHALE AUS-/EINBAUEN.			
SCHEINWERFER V R AUS-/EINBAUEN	OP 293)	1,00 2	12,00
MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN	OP 287	2,00 3	24,00
SCHEINWERFER EINSTELLEN	OP 760	2,00 2	24,00
SCHACHTLEISTE A TUE R V R AUS-/EINBAUEN	PD02R0	2,00 3	24,00
TUERAUSSENGRIFF V R AUS-/EINBAUEN	PD08R0)	4,00 3	48,00
Zwischensummen		33,00	396,00

SV Pool Schadenbesichtigungs GmbH

Überträge		33,00	396,00
AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN	KN	1,00 3	12,00
SCHACHTLEISTE A TUER H R AUS-/EINBAUEN	PD17R0	2,00 3	24,00
TUERVERKLEIDUNG H R AUS-/EINBAUEN	KN	2,00 3	24,00
AUSSENGRIFF TUER H R A-E	PD25R0)	5,00 3	60,00
TUERZIERLEISTE H R AB-/ANBAUEN	KN	2,00 3	24,00
SCHLUSSLEUCHTE A R AUS-/EINBAUEN	OP 677	1,00 3	12,00
ZIERL SEITENWAND H R AUS-/EINBAUEN	NH11R0	3,00 3	36,00
		49,00	588,00
3,00 AW bei EUR 120,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2			36,00
46,00 AW bei EUR 120,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			552,00

Sonstige Kosten - sonstiges

Bezeichnung	Leit-Nr			
SERVICEWARTUNG	1000	1	325,00	325,00
				325,00

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	Leit-Nr	ArbPos-Nr	AZ	AZ-Preis	Lackmat.
STOSSFAENGER V O NEUTEILLACK ST K1R	0281		8,00	96,00	
LACKMATERIAL: 141,04					
MOTORHAUBE REP LACK STUFE III	0471		23,00	276,00	
LACKMATERIAL: 188,29					
KOTFLUEGEL V R REP LACK STUFE III	0742		11,00	132,00	
LACKMATERIAL: 53,04					
TUER H R REP LACK STUFE III	1782		16,00	192,00	
LACKMATERIAL: 112,71					
TUER V R U REP LACK STUFE III	2058		15,00	180,00	
LACKMATERIAL: 103,43					
SEITENWAND H R KPL REP LACK STUFE III	3482		13,00	156,00	
LACKMATERIAL: 70,28					
VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG			17,00	204,00	
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			5,00	60,00	
REPARATURLACKIERUNG					527,75
MATERIAL-KONSTANTE					59,80
AZT-MATERIAL-INDEX					255,79
K-NEUTEILLACK (K1R)					141,04
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF					20,00
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE			3,00	36,00	
			111,00	1.332,00	1.004,38
111,00 AW bei EUR 120,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					1.332,00
Lackmaterial					1.004,38
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					2.336,38

Zusammenfassung Mängel belassen:

Zusammenfassung Mängel belassen:

Nicht kalkuliert:

- Verschleiß und Gebrauchspuren,
- Lack aufbereiten und ausbessern,
- Komplette Linke Wagenseite leicht zerkratzt.
- Fahrzeug reinigen und aufbereiten.
- Nachlackierungen nicht ausgeschlossen.
- Stoßstange vorne leichte Schürfer.
- Stoßstange hinten mehrere Schürfer
- Rückspiegel leichte Schürfer.
- Steinschläge im Frontbereich.
- Leichte Kratzer und Abschürfungen im Einstiegs- und Ladebereich.
- Leichte Kratzer und Abschürfungen am Amaturenbrett und Handschuhfach.
- Leichte Kratzer, Schürfer und Verschmutzung am Dachhimmel und A-Säulenblende.
- Abnützungen und Gebrauchspuren an allen Sitzen inkl. leichte Ausfransungen an den Gurten ersichtlich.
- Türkantenschläge mit leichten Lackabschlägen ersichtlich.
- Bedienelemente Abriebspuren ersichtlich.
- Linker und rechter Schwellerbereich leichte Kratzer, Wellig und Steinschläge.
- Windschutzscheibe leichte Steinschläge mit kleinen Glasausbrüchen.
- Rundum leichte Kratzer, Dellen und Beulen.

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

Zusatzinformation:

Zusatzinformation:

Das Fahrzeug wurde dem Sachverständigen im verschmutzten Zustand vorgeführt. Es wurde von der Besichtigungsfirma nicht gewaschen werden.

Auf Grund der Verschmutzung an der Fahrzeug Front, dem Dachbereich, der Wagenseite links und rechts sowie das Heck ist es von der technischen Seite nicht auszuschließen, dass Beschädigungen nicht gesehen wurden.

Eine Hebebühne zum hochheben das Fahrzeug war auch nicht vorhanden, somit ist es von der technischen Seite nicht auszuschließen, dass Beschädigungen im Bodenbereich und auch den Achsaufhängungsteilen nicht gesehen wurden.

Der Sachverständige ist gerne bereit bei erneutem Auftrag, das gewaschene und auch hochgehobene Fahrzeug nach zu besichtigen, und nicht gesehene Schäden im Gutachten aufzunehmen und die Fahrzeugwerte neu zu berechnen. Haftung für nicht gesehene Mängel in den genannten Bereichen werden vom Sachverständigen nicht übernommen.

Das Fahrzeug wurde visuell besichtigt und befundet.

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstatt durchgeführt werden, wo die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen.

Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten.

Es wurde keine Tuning Überprüfung durchgeführt.

Der Fahrzeugschätzwert wurde unter Berücksichtigung der Eurotax - Notierung vom Händler- Einkaufswert, Allgemeinzustand, Baujahr, Tachostand und der Marktumfrage, abzüglich (anteilmäßig) der unbebobenen sichtbaren Schäden laut Kalkulation errechnet ohne technische Überprüfung ermittelt.

Die Schätzung habe ich, mit dem mir zur Verfügung stehenden Unterlagen durchgeführt.

Der Schätzwert gilt nur für den Ankauf einschlägigen Autohandels, unter Berücksichtigung der sichtbaren Schäden

bzw. Kalkulationskosten, ohne Zerlegung und für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag, unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Der Lack- bzw. Allgemeinzustand von Klasse 1 bis 4 bezieht sich auf die Ö-Norm V5080.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, den vorgeschriebenen Abgasnormen entspricht, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Laut Auftrag sollen sämtliche Schäden bzw. Mängel die über der Ö-Norm Klasse II liegen, schadenskausal kalkuliert werden.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Der Aussteller haftet nicht für Schäden, die durch insbesondere teilweise oder unvollständige Weitergabe dieses Gutachtens entstehen können.

Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben.

Es wird bei den kalkulierten Schäden auf die Schadensbeschreibung, die Kalkulationen und den Schadenbildern hingewiesen.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Weitere Informationen

Sonderausstattung (eurotax):

17" Alufelgen mit 215/55 R17 Bereifung, 4,2" Farb-LCD Multifunktionsdisplay, 7" Audio-System mit Smartphone-Anbindung inkl. Bluetooth -Freisprecheinrichtung, Ablage tasche an der Rückseite des Beifahrersitzes, ABS mit EBD (elektronische Bremskraftverteilung), Adaptiver Tempomat (ACC) mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Airbags vorne für Fahrer und Beifahrer, ALLGRIP Allradantrieb, Anzeige Allradantrieb, Applikationen am unteren Frontstoßfänger und unteren Heckstoßfänger (silber), Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Außenspiegel mit integrierten Seitenblinkern, Beifahrerairbag vorne abschaltbar, Berganfahrhilfe, Blinkhilfe (1 x antippen = 3 x blinken), Dachkonsole mit Kartenleuchten, Dachreling silberfarben, Drehzahlmesser, Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten je Sitzplatz, Dual Sensor Brake Support (DSBS), E-Call System, Einparkhilfe vorne und hinten mit akustischer und optischer Anzeige, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrersitz höhenverstellbar, Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Frontscheibenwischer mit 2 Geschwindigkeiten, verstellbarer Intervallschaltung und Waschanlage, Fußmatten (4Stk.), Garantie, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn und hinten, Heckscheibenheizung, Heckscheibenintervallwischer mit Waschanlage, Hochtöner vorne, Innendekor silberfarben, Innenspiegel abblendbar, ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den äußeren beiden Fondsitzen, Keyless Start (schlüsselloses Einsteigen und Starten) mit Start Knopf, Klimaautomatik mit Pollenfilter, Knieairbag für Fahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Kopfstützen vorne und hinten je Sitzplatz höhenverstellbar, Kühlergrill in Chrom / Pianolack Optik, Lackierung : Pearl- und Metallic-Lackierung, Lautsprecher vorne und hinten, Lederlenkrad höhen- und längsverstellbar, LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lichtsensor, Lichtwarnsummer, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne mit Ablagefach, Mittelkonsole mit Ablagefach und Getränkehaltern, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer, Privacy Glass, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Reifenreparaturkit, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne im Verhältnis 60 : 40 separat umklappbar, Scheiben rundum getönt, Seitenairbags vorne, Seitenaufprallschutz, Seitenschweller (schwarz), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorne höhenverstellbar, Sitzheizung vorne (2-stufig), Sonnenblenden vorn mit Schminkspiegel beleuchtet, Spurhalteassistent, Start-Stop-System, Tankdeckel von innen entriegelbar, Toter-Winkel-Warner (BSM) und Querverkehrswarner (RCTA), Türinnengriffe verchromt, Türinnenverkleidung vorn und hinten stoffbezogen, USB-Anschluss, Verkehrszeichenerkennung (TSR), Warnleuchte bei nicht vollständig geschlossenen Türen, Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt vorne und hinten, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zierleiste unterhalb der Seitenfenster in Chrom-Optik.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

2-SCHICHT-METALLIC.

Fahrzeugbeschreibung:

Positionen	Artikel	JA	NEIN	Vermerk
Kfz-Zusatzausstattung	Serviceheft vorhanden	x		
	Servicenachweis elektronisch		x	
	Servicenachweis im Motorraum		x	
	Service Rechnungen		x	
	Kompressor	x		
	Wagenheber		x	
Probefahrt			x	
Antriebsart	Allradantrieb	x		
	Frontantrieb		x	
	Heckantrieb		x	
Schlüssel	Stück:	2		
Motorlauf	gegeben	x		
Schaltgetriebe		x		
Automatikgetriebe			x	
Sitzplätze	Anzahl:	5		
Reifensatz	extra:		x	
Felgensatz	extra:		x	
Nationaler Code	eindeutig	x		
Hebebühne /Grube	benutzt		x	
Testbericht vorhanden			x	
Klimaanlage vorhanden		x		ohne Funktionsprüfung
Navi SD Karte vorhanden			x	
Bei N1 Fahrzeugen	Höhe des Fahrzeuges in mm			
	Länge des Fahrzeuges in mm			
Bei Elektrofahrzeugen				
	Ladekabel vorhanden		x	

Höchste Nennleistung (Elektromotor): 11 kW

Höchste 30 - Minuten - Leistung (Elektromotor): k.A. kW

Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

• **Nicht akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Laut Schadensbeschreibung

Alternative Reparatur-Methoden wie Dellen drücken, Windschutzscheiben Reparatur und Spot Repair Lackierung wurden vom Sachverständigen berücksichtigt.

• **Akzeptierende erkennbare Beschädigungen:**

Die Bewertung erfolgte unter der Berücksichtigung - Eurotax- ÖNORM- Klasse II.

• **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektrischen bzw. elektronischen Bauteilen.

Zum Schadensumfang wird neben der Schadensbeschreibung auf die beigefügten Lichtbilder verwiesen. Eine detaillierte Aufstellung des Schadensumfanges wird aus den Kalkulationen ersichtlich.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten noch weitere schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Neupreis inkl. Sonderausstattung:

Es lag dem Sachverständigen keine Sonderausstattungsliste oder Rechnung für die genaue Bewertung des Fahrzeuges bzw. der kostenpflichtigen Sonderausstattung vor. Der Sachverständige ist gerne bereit bei Vorliegen der Rechnung oder der SA-Liste den Besichtigungsbericht zu überarbeiten. Die Bewertung des Fahrzeuges ist ein Richtpreis und entspricht nicht dem tatsächlichen Preis.

Der Brutto- Neupreis und der Preis für die Sonderausstattung wurden von der Eurotax entnommen.

Händler- Einkaufswert:

Der Händler- Einkaufswert wurde laut Eurotaxnotierung mit Kfz5 berechnet.

Alle Fahrzeugwerte werden im Gutachten mit Umsatzsteuer und NOVA angeführt.

N1 Fahrzeuge die vor dem 01.07.2021 gekauft wurden waren zum Kaufdatum nicht NOVA-Pflichtig. Die angegebenen Werte können aus diesem Grund differieren.

Der Umstand das solche neu gekauften Fahrzeuge jetzt NOVA-Pflichtig sind, bringen auch mit sich, dass die Wiederbeschaffungswerte zum jetzigen Zeitpunkt für Fahrzeug die vor dem 01.07.2021 zugelassen wurden höher sind.

Vor-, Altschäden:

.

Bereifung:

1. Achse: Continental/Alu / 215/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 4,5 rechts: 4,5
2. Achse: Continental/Alu / 215/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 4,5 rechts: 4,5

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Folgende Werte wurden am 08.07.2026 mittels Eurotax AutoWert ermittelt:

Bewertungsgrundlage:

Der Berechnungs-Basiswert wurde mittels Eurotax AutoWert ermittelt.

(Detaillierte Bewertungswerte entnehmen Sie dem separaten Eurotax-Bewertungsdokument.)

Listenpreis	EUR	30.990,-
Sonderausstattung	EUR	490,-
Wiederbeschaffungswert	EUR	19.153,-
Händler-Einkaufswert	EUR	15.509,-
Berechnungsgrundlage: Eurotax Autowert (WBW)	<i>inkl. USt.</i> EUR	19.153,-
Wiederbeschaffungswert ermit. zum 08.07.2026	<i>inkl. USt.</i> EUR	19.150,-

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert gerundet auf Zehner

Für die Richtigkeit der Feststellungen und
die Objektivität der Auswertung
10.07.2026

Der Sachverständige
HUETTER Christian
8083 St. Stefan im R., Lichendorf 16