

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	VW Tiguan	Wvgzzz5nzm026512	08.11.2019	144437

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.11.2026	127382	km	01.09.2025		km	Nach Anzeige

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nacklackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	111,00 µm	Tür VR	137,00 µm	Tür HR	137,00 µm	Seitenteil HR	125,00 µm
Motorhaube	110,00 µm	Dach	100,00 µm	Heckklappe	127,00 µm		
Kotflügel VL	115,00 µm	Tür VL	128,00 µm	Tür HL	121,00 µm	Seitenteil HL	129,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	5,1 mm	Rad h.l.	6,8 mm	Rad v.r.	5 mm	Rad h.r.	7,1 mm
Reifengröße:	235 50 R19				ohne		

Felgen:

ohne Befund

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Fahrersitzbezug gerissen Polster durch
Vorderachse		Seitenverkleidung	Verkratzt
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	Verkratzt
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	G	Kratzer, Steinschläge Beschädigt VL
Motorhaube	G	Kratzer, Steinschläge
Kotflügel VR		
Türe VR	I	Delle
Türe HR	G	Kratzer
Seitenwand HR		
Stoßfänger hinten	G	Kratzer, HL beschädigt
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL	G	
Dach	G	Kratzer

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: SIN

Bewertung durchgeführt von: Ske

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____