

# BMW

SERIE 2 ACTIVE 218I

VIN:WBA21BX0207N32751



## Description

<b>N° d'immatriculation</b>	<b>Date de 1ère immatriculation</b>	<b>Odomètre</b>
	27/12/2023	43927 km
<b>Couleur</b>		<b>Capitonnage</b>
	<b>Année modèle</b>	
<b>Nombre de portes</b>	-	<b>Generation</b>
<b>Puissance</b>		<b>Nombre de sièges</b>
100 KW		-


## Détails de l'inspection







<b>Lieu de l'inspection</b>	<b>Date de l'inspection</b>	<b>Date de validation de l'inspection</b>
	06/05/2028	07/05/2028








## Contrôles




<b>Problème moteur au démarrage</b>	<b>Véhicule non apte à la circulation</b>
Non	Non

## Dommages et corrections

#	Élément	Dom m a g e	Correction
001	Garniture de hayon ou malle / Inférieur Inférieur	Rayure	Smart repair
			
002	Agrafe de plage arrière / Arrière Droit	Manquant	Echange

			
003	Garniture de hayon ou malle / Droit	Rayure	Smart repair
			
004	Garniture de porte / Arrière Droit	Rayure	Smart repair
			
005	Garniture de porte / Avant Droit	Rayure	Smart repair
			
006	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
007	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
008	Pneu / Avant Gauche Indice devitèsse : W / Marque de pneu : CONTINENTAL / Largeur : 205 mm / Technologie anti-crevaisson : Aucun / Rapport de forme : 60 / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Saison : Tous	Dé ch ir é	Acceptable

			
009	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
010	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair
			
011	Montant de pavillon / Avant Gauche	Rayure	Lustrage
			
012	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
013	Enjoliveur de moulure de pare-chocs / Arrière	Manquant	Echange
			
014	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			

015	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
016	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			
017	Revêtement de bas de caisse / Arrière Droit	Rayure	Peinture
			

### Éléments amovibles

- |                                                                 |                                                                  |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cable de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages                       |
| <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique | <input type="checkbox"/> Cric                                    | <input type="checkbox"/> Double de clé                       |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre                        | <input type="checkbox"/> Filet de separation                     | <input type="checkbox"/> Kit réparation pneumatique complet  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Outillage de bord           | <input checked="" type="checkbox"/> Plaque arrière               | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique |
| <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours             |                                                                  |                                                              |

### Pneus principaux

<b>Avant Gauche</b>	CONTINENTAL	205 / 60 / 17 / Tous	4.9 mm
<b>Avant Droit</b>	CONTINENTAL	205 / 60 / 17 / Tous	4.7 mm
<b>Arrière Gauche</b>	HANKOOK	205 / 60 / 17 / Tous	5.2 mm
<b>Arrière Droit</b>	HANKOOK	205 / 60 / 17 / Tous	5 mm
<b>Arrière</b>	CONTINENTAL	125 / 80 / 17 / Tous	

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Garniture de hayon ou malle / Inférieur Inférieur / Rayure



Agrafe de plage arrière / Arrière Droit / Manquant



Garniture de hayon ou malle / Droit / Rayure



Garniture de porte / Arrière Droit / Rayure



Garniture de porte / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Gauche / Rayure



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Jante / Arrière Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Montant de pavillon / Avant Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Enjoliveur de moulure de pare-chocs / Arrière / Manquant



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Revêtement de bas de caisse / Arrière Droit / Rayure