

19.06.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** FORD Kuga 1.5 EcoBoost 88kW Trend Sports Utility Vehicle 5-türig 1496 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -BS 2210	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPMFNS87516
Vertrags-Nummer:	57158081	Erstzulassung:	01.06.2022
Internes KZ:	15049032	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**FORD Kuga 1.5 EcoBoost 88kW Trend Sports Utility Vehicle 5-türig 1496 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefotyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 1.5 EcoBoost 88kW Trend Sports Utility Vehicle5-türig 1496 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1496
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	123
durchschn. Verbr./100 Km:	5,400	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	184	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,60
Leergewicht (kg):	1564	zul. Gewicht (kg):	2075

\* Angaben ohne Gewähr

29672/29602

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 57158081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -BS 2210  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Kuga 1.5 EcoBoost 88kW Trend Sports Utility Vehicle5-türig 1496 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
28.08.2024	9059899490	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 57158081  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -BS 2210  
**Übersicht erstellt am:** 19.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Kuga 1.5 EcoBoost 88kW Trend Sports Utility Vehicle5-türig 1496 ccm 120 PS / 88 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:


---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



**WF0FXXWPMFNS87516**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	100.770 km
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Restlauf bis Service</b>	6 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	Kuga	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	06/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WF0FXXWPMFNS87516	<b>Leistung / Hubraum</b>	88 kW / 1.496 ccm
<b>Erstzulassung</b>	01.06.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	03/2024, 60.283 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Manuell

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten (fehlt) - erneuern
4	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
4	Tür vorn rechts	Griff außen - verkratzt / verschürft - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/65 R17 102V	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	225/65 R17 102V	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/65 R17 102H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/65 R17 102H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.06.2026  
**Protokollnummer: 45949369**  
Anlieferungsdatum: 16.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	Kuga	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	100.770 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WF0FXXWPMFNS87516	<b>Erstzulassung</b>	01.06.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.06.2026  
**Protokollnummer: 45949369**  
Anlieferungsdatum: 16.06.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                      SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 16.06.2026  
**Protokollnummer: 45949369**  
Anlieferungsdatum: 16.06.2026



**Abbildung 19: Sonstiges**



**Abbildung 20: Sonstiges**

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #1:** Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



**Beschädigung #3:** Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten (Fehlt) - erneuern



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung... verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - erneuern



**Beschädigung #5:** Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #5:** Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #7:** Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #8:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



**WF0FXXWPMFNS87516**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	100,770 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	6 Monat(e)
Type / Model	Kuga	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMFNS87516	Power / Engine displacement	88 kW / 1,496 ccm
First registration	1 Jun 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	03/2024, 60,283 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Manual

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
2	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
3	Trim / covers	Floor mats (Fehlt) - Replace
4	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Scratched - Replace
5	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
6	Door - rear right side	Door - Scratched - Repair and paint
7	Side panel - rear left side	Side panel - Scratch(es) - Repair and paint
8	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
4	Door - front right side	Door handle - outside - Scratched - No deduction

### Missing parts

Missing part

### Detected repainting

No.	Location
	None detectable

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026  
**Protocol number: 45949369**  
Delivery date: 16 Jun 2026



## Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/65 R17 102V	Bridgestone	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	225/65 R17 102V	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/65 R17 102H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/65 R17 102H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

## Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026  
**Protocol number: 45949369**  
Delivery date: 16 Jun 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Ford	<b>Inspection condition</b>	sufficient
<b>Type / Model</b>	Kuga	<b>Mileage (Read)</b>	100,770 km
<b>Vehicle Identification number</b>	WF0FXXWPMFNS87516	<b>First registration</b>	1 Jun 2022

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026  
Protocol number: 45949369  
Delivery date: 16 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026  
**Protocol number: 45949369**  
Delivery date: 16 Jun 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #1:** Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish




**Damage #1:** Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cove...  
polish



**Damage #3:** Trim / covers: Floor mats (Fehlt) - Replace



**Damage #4:** Side panel - rear right side: Wheel well extensio...  
Scatched - Replace



**Damage #4:** Side panel - rear right side: Wheel well extension -  
Scatched - Replace



**Damage #5:** Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a...  
paint



**Damage #5:** Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



**Damage #6:** Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



**Damage #6:** Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



**Damage #6:** Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



**Damage #6:** Door - rear right side: Door - Scratched - Repair and paint



**Damage #7:** Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(...)  
- Repair and paint


**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 16 Jun 2026  
**Protocol number: 45949369**  
Delivery date: 16 Jun 2026



**Damage #7:** Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Repair and paint



**Damage #8:** Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #8:** Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint