

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Volvo V60	YV1FW88A1D1124766	23.01.2013	222658

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.03.2027	218879	km	04.03.2026	248000	km	04.03.2027

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	121,00 µm	Tür VR	126,00 µm	Tür HR	127,00 µm	Seitenteil HR	136,00 µm
Motorhaube	92,00 µm	Dach	121,00 µm	Heckklappe	112,00 µm		
Kotflügel VL	116,00 µm	Tür VL	125,00 µm	Tür HL	122,00 µm	Seitenteil HL	137,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

Rad v.l.	4,5 mm	Rad h.l.	5,5 mm	Rad v.r.	4,5 mm	Rad h.r.	5,1 mm
Reifengröße:	215/55 R16 97H						

Felgen:

--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	Gebrauchsspuren
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	Flecken
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display		Scheinwerfer vorne beginnend Matt	

Schweller		
Außenspiegel	G	Umwelteinflüsse
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne		
Motorhaube		
Kotflügel VR		
Türe VR		
Türe HR	G	Kratzer
Seitenwand HR	G	
Stoßfänger hinten	G	Kratzer
Heckklappe		
Seitenwand HL	G	Lackabplatzer
Türe HL		
Türe VL	G	Kratzer
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **SIN**

Bewertung durchgeführt von: **MBR**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____