

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002510989
Besichtigt am:	19.06.2026 08:46
Berichts-Nr:	10833759
FIN:	TMBJH7NP7P7021814

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	07.12.2022
Laufleistung:	174.754 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" - Dynamische Fernlicht-Regulierung mit Multi-Funktions-Kamera	Bordwerkzeug
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Business Amundsen
"REAR VIEW CAMERA MID"	Chrom-Paket
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Chromrahmen um die Seitefenster
"Virtual Cockpit"	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
12 Volt-Steckdose(n)	DAB - Digitaler Radioempfang
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dachreling, eloxiert
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	Dachspoiler
2x USB vorne + 2x USB hinten	Dämpfung hinten,Basis 1
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Dämpfung vorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Dekorleiste Brushed
7-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 180 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	-
Anhängerkupplung, schwenkbar	Einstiegsleisten vorne und hinten
Anhängerkupplung, schwenkbar	Elektrische Zusatzheizung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz Standard
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerkniesairbag
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstellbar separat beheizbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Ambition	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aut. Gepäckraumabdeckung - Rollo	Fernlichtassistent
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Frontantrieb
Beheizbare Vordersitze	Frontscheibenheizung
Berganfahrassistent	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
	Heckscheibenwischer "AERO"
	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne alternativ-Antriebssystem
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne ECO-Funktion
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffbehälter	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladeboden
LED Rückleuchte	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladekabel
Leichtmetallräder "ORION" 6,5Jx16"	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Müdigkeitserkennung
Leuchtweitenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Schmutzfänger
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Halter	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Uhr
Mittelkonsole	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Motorenstart Standard	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlussleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Netztrennwand	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Pannen-Set
Normal-Lackierung	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Notrufsystem eCall+	Preisstützung
Ohne "drive select"	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Adapter	Rechtsverkehr
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	

Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/60 R16 95V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
 Generation 2
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfamt Deutschland
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	6,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/60 R 16 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfängerverkleidung hinten	Delle(n)	Ersetzen und lackieren
4	Schalthebel	Verschlissen	Smart Repair Leder
5	Dämmung	Loch	Ersetzen
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Motorhaube Dämmmatte	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Diffusor	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 3.800,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.229,50
Summe (ohne MwSt.):				€ 6.029,50

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	173,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	178,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NP7P7021814

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts


 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerverkleidung vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfängerverkleidung hinten - Delle(n) - Ersetzen und lackieren



4 - Schalthebel - Verschlissen - Smart Repair Leder



5 - Dämmung - Loch - Ersetzen

Kommentar

Dämmung Stirnwand Motorraum Nagetierschaden



6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Motorhaube Dämmmatte - Loch - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Diffusor - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

