


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 31/03/2021	Color	Gris Platino
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	100 082 km
Modelo	C5 AIRCROSS BlueHDi 130 S&S 6v C Series (solo stock)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos



Daños externos

1		Elemento	Parabrisas	2		Elemento	Capó
		Posición	-			Posición	Delantero
3		Daños	Impacto	5		Daños	Manchado
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Moldura de paragolpes	5		Elemento	Llantas especiales 18"
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
3		Daños	Rayadura	5		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Inferior</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Inferior	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Inferior																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Techo</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Superior</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Manchado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Techo	Posición	Superior	Daños	Manchado	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-
Elemento	Techo																				
Posición	Superior																				
Daños	Manchado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llantas especiales 18"</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llantas especiales 18"	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-											
Elemento	Llantas especiales 18"																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

4		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Forfait de combustible</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Forfait de combustible	Posición	-	Daños	Falta	Comentarios	-											
Elemento	Forfait de combustible																				
Posición	-																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Escobilla</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Escobilla	Posición	Trasero	Daños	Roto	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Escobilla																				
Posición	Trasero																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Tiempo auxiliar																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Comentarios

Vehículo no arranca ni con booster, modo energía activado, mando pila baja, no tiene nada de combustible, no se puede comprobar maletero.
Vehículo muy sucio