

dettagli veicolo

VIN	VR1URHPY9 SW019073	Data Immat.	21/03/2025	Colore esterno	Steel Grey - Metallizzato
Marca	DS	Targa		Contachilometri	17 399 km
Modello	DS 3 ÉTOILE HYBRID 136	Condition of the car	Contorme		
Pre-damage		Pre-damage amount excl. VAT	-	Commenti	

Dettagli Ispezione

Ispezione loc.














Elemento rimovibile

Documento tecnico

Pneumatici

Esterni

1		Componente	Paraurti	2		Componente	Parte inferiore paraurti
		Posizione	Anteriore destro			Posizione	Anteriore
		Danno	Riga			Danno	Sostituzione
		Commenti	-			Commenti	-
3		Componente	Modanatura parafrango	4		Componente	Cerchio tornito
		Posizione	Anteriore destro			Posizione	Anteriore sinistro
		Danno	Sostituzione			Danno	Accettabile
		Commenti	-			Commenti	-
5		Componente	Modanatura parafrango	6		Componente	Paraurti
		Posizione	Posteriore sinistro			Posizione	Posteriore
		Danno	Sostituzione			Danno	Riga
		Commenti	-			Commenti	-

7		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Sensore di prossimità</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore sinistro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Sensore di prossimità	Posizione	Posteriore sinistro	Danno	Riga	Commenti	-	8		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Modanatura paraurti</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Sostituzione</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Modanatura paraurti	Posizione	Posteriore	Danno	Sostituzione	Commenti	-
Componente	Sensore di prossimità																				
Posizione	Posteriore sinistro																				
Danno	Riga																				
Commenti	-																				
Componente	Modanatura paraurti																				
Posizione	Posteriore																				
Danno	Sostituzione																				
Commenti	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Portello</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riparazione</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Portello	Posizione	-	Danno	Riparazione	Commenti	-	10		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riparazione</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Posteriore destro	Danno	Riparazione	Commenti	-
Componente	Portello																				
Posizione	-																				
Danno	Riparazione																				
Commenti	-																				
Componente	Porta																				
Posizione	Posteriore destro																				
Danno	Riparazione																				
Commenti	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Modanatura parafrangente</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Posteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Accettabile</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Modanatura parafrangente	Posizione	Posteriore destro	Danno	Accettabile	Commenti	-	12		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Porta</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riparazione</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Porta	Posizione	Anteriore destro	Danno	Riparazione	Commenti	-
Componente	Modanatura parafrangente																				
Posizione	Posteriore destro																				
Danno	Accettabile																				
Commenti	-																				
Componente	Porta																				
Posizione	Anteriore destro																				
Danno	Riparazione																				
Commenti	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Calotta retrovisore</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riga</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Calotta retrovisore	Posizione	Destro	Danno	Riga	Commenti	-	14		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Cerchio tornito</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>Anteriore destro</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Accettabile</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Cerchio tornito	Posizione	Anteriore destro	Danno	Accettabile	Commenti	-
Componente	Calotta retrovisore																				
Posizione	Destro																				
Danno	Riga																				
Commenti	-																				
Componente	Cerchio tornito																				
Posizione	Anteriore destro																				
Danno	Accettabile																				
Commenti	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Tetto</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Riparazione</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Tetto	Posizione	-	Danno	Riparazione	Commenti	-	16		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Abbattimento elem. Adiac.</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Vernice</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Abbattimento elem. Adiac.	Posizione	-	Danno	Vernice	Commenti	-
Componente	Tetto																				
Posizione	-																				
Danno	Riparazione																				
Commenti	-																				
Componente	Abbattimento elem. Adiac.																				
Posizione	-																				
Danno	Vernice																				
Commenti	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Componente</td><td>Abbattimento elem. Adiac.</td></tr> <tr><td>Posizione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Danno</td><td>Vernice</td></tr> <tr><td>Commenti</td><td>-</td></tr> </table>	Componente	Abbattimento elem. Adiac.	Posizione	-	Danno	Vernice	Commenti	-											
Componente	Abbattimento elem. Adiac.																				
Posizione	-																				
Danno	Vernice																				
Commenti	-																				

Commenti

PneumaticoAS Good Year 215/55/18" V 6.0 Mm
PneumaticoPS Good Year 215/55/18" V 5.0 Mm
PneumaticoAD Good Year 215/55/18" V 6.0 Mm
PneumaticoPD Good Year 215/55/18" V 5.0 Mm