

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002397734
Besichtigt am: 07.04.2026 14:21
Berichts-Nr: 10369750
FIN: WVGZZZ5N7PW065789



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	04.04.2023
Laufleistung:	38.119 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
8 Lautsprecher	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Ablagefächer in der Dachkonsole	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fernlichtassistent "Light Assist"
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fertigungsablauf Standard
Auslieferung auf Winterrädern	Frontantrieb
Außen-Sound Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgängererkennung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumboden
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend
Batterie/Generator Kapazität Standard	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Bordwerkzeug und Wagenheber	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelement hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Cargo-Paket inkl. Reserverad 215/65 R 17	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dachhimmel	Komfortausstattung
Dachreling schwarz	Komfortsitze vorn
Dämpfung hinten, Basis 1	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dämpfung vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dekoreinlagen "Weave" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digitaler Radioempfang DAB+	
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ381	

Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
LED-Scheinwerfer	Ohne Nebelscheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtwertenregulierung	Ohne Sitzheizung
Linkslenker	Ohne Sprachsteuerung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Trennwand
Müdigkeitserkennung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne Überführungs-ausrüstung
Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Radio
Normal-Lackierung	Radschrauben Standard
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radstand
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Alu/Chrom-Paket	Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Ohne Aufkleber und Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifenkontrollanzeige
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Reserverad 6,5 J x 17, Stahl, für 18-,19- und 20-Zoll-Leichtmetallräder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückleuchten
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Dynamic Drive Control	Schalthebelknauf in Leder
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen hinten
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Head-Up Display	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Heckspoiler	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
ohne Kennzeichenträger	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Ladekabel	Stabilisator hinten

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typrüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
18, Winterreifen 235/55 R 18 H
Winterräder "Sebring" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 7 J x
18, Winterreifen 235/55 R 18 H
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 18 104 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Ersatz		Sommer	Stahl	215/65 R 17 99 V	6,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
2	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N7PW065789

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10369750
 vom: 07.04.2026


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen



2 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen

