


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002484696
Besichtigt am: 29.05.2026 12:18
Berichts-Nr: 10710809
FIN: WVGZZZA11RV143981

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CMK
Erstzulassungsdatum:	15.05.2024
Laufleistung:	52.490 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascotgrau
Farbe Dach:	Ascotgrau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Flintgrau/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	800 KM

» Fahrzeugausstattung

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Ganzjahresreifen 215/55 R 17	ECO-Funktion
4 Leichtmetallräder "Valencia" 7 J x 17 in Galvanograu, Volkswagen R	Einstiegsleisten vorn mit "R-Line"-Schriftzug
4 Türen	Einton-Signalhorn
6 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gestirnstabilisierung
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrprofilwahl
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fensterheber elektrisch
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden höhenstell- und herausnehmbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bremsbelagverschleißanzeige	Keine Aktionsausführung
Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Dachhimmel schwarz	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dachreling silber eloxiert	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dämpfung vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dekoreinlagen "Lava Stone Black" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn	Kurzheck
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar	

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne zusätzliche Bereifung
Lendenwirbelstützen vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leuchte im Fußraum vorn	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Leuchtwertenregulierung dynamisch	Pedale in Edelstahl gebürstet
Linkslenker	Progressivlenkung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radio
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Modul Boden hinten Ausführung 7	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktionslenkrad in Leder	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	R-Line Ausstattung
Normal-Lackierung	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Rückstrahler in allen Türen
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Schaltgetriebe MQ200_GA
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "R-Line", -innenwangen in "ArtVelours"
Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladedose	Sportfahrwerk
Ohne Ladekabel	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Stabilisator vorn
Ohne Sprachsteuerung	Standard-Klimazonen
Ohne Spurwechselassistent	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Stabilisator hinten	Stoßfänger im "R-Line"-Styling
Ohne Steckdose	Telefonschnittstelle
Ohne Trennwand	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne UNECE CS&SU	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Türunterteile in Wagenfarbe

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türzierleiste hinten links	Kratzer	Smart Repair
2	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Heckklappenverkleidung	Chemische Verunreinigung	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA11RV143981

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10710809
vom: 02.06.2026




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Türzierleiste hinten links - Kratzer - Smart Repair



2 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



4 - Heckklappenverkleidung - Chemische Verunreinigung - Reinigen

