

Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV 5P AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL5SR092051



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
2741NCF	29/05/2025	35420 km
Color	Año	Tapicería
Negro	-	-
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	1498 cc	Automático
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	5	150 KW

Detalles del estado


Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
Hertz San Boi	30/06/2026	01/07/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Problema de arranque del motor	✓ No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Llanta / Delantero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair
			
002	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair
			
003	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
004	Puerta / Trasero Derecho	Impacto	Reparar
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	225 / 40 / 18 /	6.1 mm
Delantero Derecho	Desconocido	225 / 40 / 18 /	6.1 mm
Trasero Izquierdo	Desconocido	225 / 40 / 18 /	7 mm
Trasero Derecho	Desconocido	225 / 40 / 18 /	7 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin




Otro




Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Llanta / Delantero izquierdo / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Impacto