

# Mini

COOPER 5P AUT

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WMW31DK0302V59347



## Descripción

<b>Matrícula</b> 7306MRC	<b>Fecha de matriculación</b> 30/04/2024	<b>Kilometraje</b> 56680 km
<b>Color</b> Oro	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1499 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 100 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Hertz San Boi

**Fecha del encargo**  
06/05/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
07/05/2026

## Mecánica

**Incidencia de arranque motor**  
No

**No está en condiciones de circular**  
No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Asiento / Trasero	Manchado	Limpieza
			
002	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable



003 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Pintar



004 Spoiler / Delantero

Ralladura

Pintar



005 Llanta / Delantero Izquierdo

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair



006 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



007 Puerta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Reparar














008 Moldura de puerta / Trasero Izquierdo

Ralladura

Pintar



009	Aleta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
010	Moldura de aleta / Trasero Izquierdo	Ralladura	Pintar
			
011	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
012	Moldura de paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
013	Moldura de aleta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
			
014	Aleta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
			
015	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar

			
016	Moldura de puerta / Trasero Derecho	Ralladura	Pintar
			
017	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
			
018	Aleta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar
			
019	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Ralladura	Smart repair
			

### Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- Chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	ZEETEX	165 / 35 / 15 /	6 mm
Delantero Derecho	ZEETEX	165 / 35 / 15 /	6 mm
Trasero Izquierdo	BFGOODRICH	165 / 35 / 15 /	6 mm

Trasero Derecho

BFGOODRICH

165 / 35 / 15 /

6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Neumáticos / Delantero izquierdo



Neumáticos / Delantero Derecho



Neumáticos / Trasero izquierdo



Neumáticos / Trasero Derecho





Moldura de puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Ala / Delantero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura