

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10839649
vom: 19.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002506033
Besichtigt am: 19.06.2026 08:25
Berichts-Nr: 10839649
FIN: WVVZZZE1ZN8004119

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10839649
vom: 19.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 3
HSN / TSN:	0603 / CKV
Erstzulassungsdatum:	03.06.2022
Laufleistung:	77.692 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Kings Red Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	4.261 mm
Fahrzeughöhe:	1.568 mm
Fahrzeugbreite:	1.809 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.260 kg
Radstand:	2.770 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Platinum Grey - Soul-Schwarz/ Soul-Schwarz - Dusty Grey Dark/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10839649
vom: 19.06.2026

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
2 USB-C-Schnittstellen vorn	e-Sound
3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar	Fahrersitz mit Höheneinstellung
4+1 Lautsprecher	Fahrprofilauswahl
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fertigungsablauf Dresden
Armaturentafel Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Armlehne für Vordersitze	Fußhebelwerk "Standard"
Assistenzpaket	Gepäckraumboden
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe Übersetzung 11,530
Außenspiegelgehäuse	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Heckantrieb
Batterie 320A (49Ah)	Hinterachsgewicht Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Infotainment-Paket
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
CCS-Ladedose	Keine Aktionsausführung
Dachleiste schwarz matt, Lufteinlass und Schweller schwarz matt	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung hinten, Basis 1	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
DC/DC Wandler 3,0 KW	Kurzheck
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10	LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer	Leergewichtsbereich Standard
Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz	Linkslenker
Einton-Signalhorn	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Elektrische Luftzusatzheizung	Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie
Elektro-Motor Aggr. 0EH.A	Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07	Mittelkonsole mit 2 Becherhaltern vorn
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Müdigkeitserkennung
	Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10839649
vom: 19.06.2026

Navigationssystem "Discover Pro"	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fragment"
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Softwareverbund Ausführung 6
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
o.b.Abgas	Sprachbedienung
Ohne Anhängervorrichtung	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Stabilisator hinten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Stabilisator vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Stahlräder 7,5 J x 18
Ohne Fußmatten	Standard-Klimazonen
Ohne Head-Up Display	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Ohne Individualeinbau	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Ladekabel	Trommelbremsen hinten
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Ohne Lichtassistent	Türgriffmulden beleuchtet
Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Typprüfland Deutschland
Ohne Sitzheizung	Umweltbonus
Ohne spezielle Aufkleber/Schilder	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Ohne Spurwechselassistent	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Stadt / Kreuzungsassistent	Verkehrszeichenerkennung
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Vorfeldbeleuchtung / Projektionsleuchte (Spiegel)	Winterräder(zusätzlich), 4 Stahlräder 7,5 J x 18, Winterreifen 215/55 R 18 T
Ohne Zusatz-/Standheizung	Zellmodul A
Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1	
Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe	
Plattformgruppenklasse 1	
Pro	
Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"	
Radio "Ready 2 Discover"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen 215/55 R 18	
Reifenkontrollanzeige	
Rückfahrkamera "Rear View"	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung	
Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10839649
vom: 19.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 99 V	7,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 99 V	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Stahl	215/55 R 18 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	215/55 R 18 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	5,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	5,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	5,0 mm
Goodyear			Winter	Stahl	215/55 R 18 95 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10839649
vom: 19.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkappe hinten links	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10839649
 vom: 19.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 12.629,62
Summe (ohne MwSt.):				€ 12.629,62

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	340,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	147,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	161,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	166,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10839649
vom: 19.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZE1ZN8004119

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10839649
vom: 19.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10839649
vom: 19.06.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Radkappe hinten links - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Winterbereifung

