

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

| | | | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------|----------|
| Halter | Marke /Modell | Fahrgestellnummer | Erstzulassung | KM-Stand |
| 1 | Opel Astra | W0VBE6EG5JG121804 | 06.09.2018 | 98775 |

Serviceintervalle:

| | | | | | | |
|------------|-----------------|----|------------|------------------|----|--------|
| Nächste HU | Letzter Service | | | Nächster Service | | |
| 01.11.2027 | 93608 | km | 04.11.2024 | Fällig | km | Fällig |

Vorschäden:

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Unfallfrei lt. Vorbesitzer | Umfang und Schadenshöhe: |
| ja | |
| Nachlackierung festgestellt | |
| ja | Motorhaube |

Lackdichtemessung:

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|---------------|----------|
| Kotflügel VR | 101,00 µm | Tür VR | 107,00 µm | Tür HR | 114,00 µm | Seitenteil HR | 94,00 µm |
| Motorhaube | 211,00 µm | Dach | 107,00 µm | Heckklappe | 92,00 µm | | |
| Kotflügel VL | 107,00 µm | Tür VL | 102,00 µm | Tür HL | 112,00 µm | Seitenteil HL | 99,00 µm |

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Winterreifen

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| Rad v.l. | 5,4 mm | Rad h.l. | 5,9 mm | Rad v.r. | 4,7 mm | Rad h.r. | 5,3 mm |
| Reifengröße: | 205/55 R16 91H | | | | | | |

Felgen:

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Auffälligkeiten: | Stahlfelgen/ 3 Radkappen verkratzt |
|-------------------------|------------------------------------|

Bremsen:

| | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|
| vorn links: | ohne Befund | vorn rechts: | ohne Befund |
| hinten links: | verschlissen | hinten rechts: | verschlissen |
| Feststellbremse: | | | |

Stoßdämpfer:

| | | | |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| vorn links: | ohne Befund | vorn rechts: | ohne Befund |
| hinten links: | ohne Befund | hinten rechts: | ohne Befund |

Stoßdämpfer:

| Fahrzeug unten | | Innenraum | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Lenkung | | Polster | Verschmutzt |
| Vorderachse | Verrostet | Seitenverkleidung | |
| Hinterachse | Verrostet | Fußraum | |
| Auspuffanlage | | Kofferraum | Hutablage fehlt |
| Getriebe | | Dachhimmel | |
| Kupplung | | Geruch | |
| Kühler | | Klimaanlage | |
| Motor | | Frontscheibe | Kratzer/ ersetzen |
| Elektrik/Elektronik/Display | | | |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Schweller | | |
| Außenspiegel | | |
| Kotflügel VL | | |
| Stoßfänger vorne | L | Eingekerbt/ instandsetzen und lackieren |
| Motorhaube | L | Delle+Steinschläge+ Lackschaden/ lackieren |
| Kotflügel VR | | |
| Türe VR | A | Kratzer/ ASP |
| Türe HR | A | Delle + Kratzer/ KD + ASP |
| Seitenwand HR | A | Kratzer/ ASP |
| Stoßfänger hinten | S | Verkratzt/ Smart Repair |
| Heckklappe | | |
| Seitenwand HL | | |
| Türe HL | | Kratzer/ ASP |
| Türe VL | A | Delle + Kratzer/ KD + ASP |
| Dach | A | Kratzer/ ASP |

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **BG**

Bewertung durchgeführt von: **MRO**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____