


**datos del vehículo**

NIV		Fecha matriculación	21/10/2021	Color	BLANCO POLAR WHITE
Marca	CITROEN	Matrícula		Cuentakilómetros	80 700 km
Modelo	C3 Aircross BlueHDi 110 S&S 6v Feel (Solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

**Detalles de Inspección**

Parque




**Elemento extraíble**

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

**Documento técnico**












**Neumáticos**



Kumho 195/60/16 V All seasons 4.5 mm  
 Kumho 195/60/16 V All seasons 4.5 mm  
 Kumho 195/60/16 V All seasons 4.7 mm  
 Kumho 195/60/16 V All seasons 4.7 mm

**Daños externos**



6		Elemento	Parabrisas	7		Elemento	Moldura de paragolpes
		Posición	-			Posición	Delantero
		Daños	Roto			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tapacubos 16'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tapacubos 16'	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tapacubos 16'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tapacubos 16'	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Tapacubos 16'																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Tapacubos 16'																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Piloto TR de paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Piloto TR de paragolpes	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Roto	Comentarios	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Spoiler	Posición	Trasero	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Piloto TR de paragolpes																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Spoiler																				
Posición	Trasero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	15		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Neumático</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Cortado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Neumático	Posición	Delantero Derecho	Daños	Cortado	Comentarios	-											
Elemento	Neumático																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Cortado																				
Comentarios	-																				


### Daños internos

1		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Limpieza interior</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>No realizado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Limpieza interior	Posición	-	Daños	No realizado	Comentarios	-											
Elemento	Limpieza interior																				
Posición	-																				
Daños	No realizado																				
Comentarios	-																				
2		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alfombra maletero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Superior</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Falta</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alfombra maletero	Posición	Superior	Daños	Falta	Comentarios	-	3		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Guarnecido de aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Guarnecido de aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Alfombra maletero																				
Posición	Superior																				
Daños	Falta																				
Comentarios	-																				
Elemento	Guarnecido de aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

DEKRA Automotive Solutions

4		<table border="0"> <tr><td>Elemento</td><td>Guarnecido de porton</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Guarnecido de porton	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-	5		<table border="0"> <tr><td>Elemento</td><td>Salpicadero</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Salpicadero	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Guarnecido de porton																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Salpicadero																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

17		<table border="0"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									