

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -IL 0999E	Fahrgestell-Nummer:	WBY7X41070S109767
Vertrags-Nummer:	90472079	Erstzulassung:	21.09.2021
Internes KZ:	15024706	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 286 PS / 210KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	2260	zul. Gewicht (kg):	2725

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90472079
Amtliches Kennzeichen: HD -IL 0999E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
15.04.2026	9059995806	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
17.11.2025	9059969175	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Ja	Nein
20.03.2024	9059882779	Fremdverschulden	Tür hinten Fahrerseite	Nein	Ja
16.07.2023	9059857262	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90472079
Amtliches Kennzeichen: HD -IL 0999E
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
16.12.2025	124772	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBY7X41070S109767

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	132,044 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	18 Monat(e)
Type / Model	ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Vehicle Identification number	WBY7X41070S109767	Main inspection	
First registration	21 Sept 2021	Power / Engine displacement	210 kW / 0 ccm
Last maintenance		Upholstery/Colour	Leather / Black
Fuel type	Electric	Paintwork	
		Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Indicator - front	Mirror - right side - Broken / torn - Replace
2	Side panel - rear left side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
3	Wheel / tyres	Hubcap - Scratched - Replace
4	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Paint
5	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Stone chips - Smart repair
6	Door - rear left side	Door edge - Scratched - Smart repair
7	2nd wheel set	Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value
8	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
9	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Deformed - Replace
10	Boot lid / rear door	Boot lid - dent(s) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/50 R19 105V	Hankook	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.
2	245/50 R19 105V	Continental	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R20 103W	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.
2	275/40 R20 106W	Pirelli	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					08/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 19 Jun 2026
Protocol number: 46410203



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik	Mileage (Read)	132,044 km
Vehicle Identification number	WBY7X41070S109767	First registration	21 Sept 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear




Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: VIN



Figure 16: Documents



Figure 17: Mounted tyres



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Indicator - front: Mirror - right side - Broken / torn - Replace



Damage #1: Indicator - front: Mirror - right side - Broken / torn - Replace



Damage #2: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #2: Side panel - rear left side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Wheel / tyres: Hubcap - Scratched - Replace



Damage #4: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Paint



Damage #4: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Paint




Damage #5: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Stone chips - Smart repair



Damage #5: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Stone chips - Smart repair



Damage #6: Door - rear left side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #6: Door - rear left side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #6: Door - rear left side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #7: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratch... - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: Alloy rim set - complete - Scratched - Loss in value



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Deformed - Replace



Damage #9: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Deformed - Replace




Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Repair a... paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Repair and paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Repair a... paint



Damage #10: Boot lid / rear door: Boot lid - dent(s) - Repair and paint



WBY7X41070S109767

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	132.044 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	18 Monat(e)
Typ/Modell	ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	WBY7X41070S109767	Leistung / Hubraum	210 kW / 0 ccm
Erstzulassung	21.09.2021	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Blinkleuchte	Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Rad/Reifen	Raddeckel - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair
6	Tür hinten links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt - erneuern
10	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/50 R19 105V	Hankook	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	245/50 R19 105V	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R20 103W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	275/40 R20 106W	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	ix3 80KWH IMPRESSIVE Auto Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik	Laufleistung (abgelesen)	132.044 km
Fahrgestellnummer	WBY7X41070S109767	Erstzulassung	21.09.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #1: Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Raddeckel - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Türkante - verkratzt / versch... - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern




Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt - erneuern



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott