

046CC0126697



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUPHNEKN4245419

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ET38;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0050YLAS

Handler Code DE1036

B/E

Motor kennzeichnung 10TMAA01

Motorseriennummer 86065

KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewicht.) Wh/km
Elektrische Reichweite: km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel
Gas
Andere (siehe 26.)

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

CO₂-Emissionen

WUTP-Werte

Niedrig

Mittel

Hoch

Höchstwert

Kombiniert

Gewicht.

kombiniert

Gas

CO₂-Emissionen

WUTP-Werte

Niedrig

Mittel

Hoch

Höchstwert

Kombiniert

Gewicht.

kombiniert

Gas

CO₂-Emissionen

WUTP-Werte

Niedrig

Mittel

Hoch

Höchstwert

Kombiniert

Gewicht.

kombiniert

Gas

CO₂-Emissionen

WUTP-Werte

Niedrig

Mittel

Hoch

Höchstwert

Kombiniert

Gewicht.

kombiniert

Gas

CO₂-Emissionen

WUTP-Werte

Niedrig

Mittel

Hoch

Höchstwert

Kombiniert

Gewicht.

kombiniert

Gas

CO₂-Emissionen

WUTP-Werte

Niedrig

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert

Elektrische Reichweite innerorts

Elektrische Reichweite außerorts

Elektrische Reichweite kombiniert



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel






Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 13 : Wartungsnachweis 1




Bild 14 : Wartungsnachweis 2



Bild 15 : Fahrerfußraum Fußmatte beschädigt



Bild 16 : Fahrerfußraum Fußmatte beschädigt




Bild 17 : Motorraum Dämmmatte Spritzwand Tierbiss



Bild 18 : Motorraum Dämmmatte Spritzwand Tierbiss



Bild 19 : Motorraum Dämmmatte Spritzwand Tierbiss



Bild 20 : Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 21 : Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach verschrammt




Bild 22 : Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach verschrammt




Bild 23 : Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach verschrammt




Bild 24 : Tür hinten links leichte oberflächliche Kratzer




Bild 25 : Tür hinten links leichte oberflächliche Kratzer




Bild 26 : Seitenwand hinten links mehrfach eingedellt




Bild 27 : Türgriff hinten rechts leichte Kratzer




Bild 28 : Kotflügel vorne rechts leichte Delle




Bild 29 : Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt




Bild 30 : Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt




Bild 31 : Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt




Bild 32 : Rückstrahler rechts außen gebrochen



Bild 33 : Rückstrahler rechts außen gebrochen




Bild 34 : Rückstrahler rechts außen gebrochen



Bild 35 : Achse 1, Reifen Rechts einseitig stark abgefahren

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4606252
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Elegance 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	19.617,65
VIN	VXKUPHNEKN4246419
Erstzulassungsdatum	1.7.2022
Kennzeichen	M BH1677

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4606252

04.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024119802	03.12.2024	Stoßfänger hinten links	3.458,15

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 82 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

- Dach schwarz lackiert

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.07.2022	Letzte Zulassung	05.07.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Injection Turbo Start/Stop Elegance
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNEKN4246419	HSN / TSN	1889 / ABU
Schlüssel-Nr.	10011657	Km-Stand abgelesen	34360
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	74
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Silber / Metallic / 2-Schicht / Schwarz / Uni / 2-Schicht
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S /S	2 mm
2 links	195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S /O	4 mm
rechts	195 / 55 R 16 87 H	Continental / EcoContact 6	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionsswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Make-Up-Spiegel, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, OpelConnect iVm. Multimedia Navi Pro, Ottopartikelfilter, Pollenfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik Kombination, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zentralverriegelung: 2 Zündschlüssel, davon einer klappbar

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

UVD=I30 Beheizbares Lederlenkrad

C68=RE Klimatisierungsautomatik

0

Lackierung: Metallic

CWCT,O Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber

L

KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

0

AKO=VD Solar Protect-Wärmeschutzverglasung

0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:

vollständig

letzte Wartung:

am 26.09.2025 bei Kilometerstand 24.364

bis Wartung verbleiben:

10.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrerfußraum Fußmatte beschädigt, erneuern (Bild 15, 16)
2. Motorraum Dämmmatte Spritzwand Tierbiss, erneuern (Bild 17, 18, 19)
3. Leichtmetallrad vorne rechts mehrfach verschrammt, erneuern (Bild 20, 21, 22, 23)
4. Seitenwand hinten links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 26)
5. Stoßfängerverkleidung vorne unterhalb verschrammt, smart repair (Bild 29, 30, 31)
6. Rückstrahler rechts außen gebrochen, erneuern (Bild 32, 33, 34)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links leichte oberflächliche Kratzer, (Bild 24, 25)
Türgriff hinten rechts leichte Kratzer, (Bild 27)
Kotflügel vorne rechts leichte Delle, (Bild 28)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	2 mm	SS
Legende		S/ Sommer / O Original / F Runflat / S Schaden