

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002493602
Besichtigt am:	10.06.2026 10:07
Berichts-Nr:	10766387
FIN:	WAUZZZGY3NA080910

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BZQ
Erstzulassungsdatum:	08.08.2022
Laufleistung:	78.952 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	29.04.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	74.000 km
Restlauf bis Service:	9.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

12-Volt-Steckdose im Fond

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Lenker-Hinterachse

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ;
 GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1
 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Ambiente-Lichtpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe

Dachkantenspoiler

Dachreling in Aluminium

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Fernlichtassistent

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Funkschlüssel ohne Safelock

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter. FOD: ACC möglich

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Licht-/Regensensor	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Linkslenker	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Manuelle Gepäckraumklappe	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorkonditionierung
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MMI Radio plus	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
Modul Boden hinten Ausführung 5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Motorabdeckung	Räder der Serie
N.N.N. Ausführung 1	Räder, 5-Parallelspeichen, 6,5Jx17, Winterreifen 205/50 R17
Nicht Heissland	Räder, 5-W-Speichen, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normalsitze vorn	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne Ablagepaket	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen 225/45 R17 91Y
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifenreparaturset
Ohne Audi drive select	Rückfahrkamera
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Beleuchtung	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheinwerfer
Ohne ECO-Funktion	Seitenairbags vorn mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenschweller Standard
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienfahrwerk
Ohne Feuerlöscher	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Frontspoiler	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Head-up-Display	Sitzheizung vorn
Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	spezielles Typschild EU
Ohne Kompensor	Sportback
Ohne Lade-Dock	Sportkontur-Lederlenkrad, 3-Speichen, unten abgeflacht mit Multifunktion plus und Schaltwippen
Ohne Ladedose	Spurverlassenswarnung
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	Stabilisator hinten
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Stabilisator vorn
Ohne Logoprojektion	Standardabgasanlage
Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem	

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Konsens

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Winterrädderbauelemente in der Serie

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja
 Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
 Tirefit vorhanden: Ja
 Tirefit Ablaufdatum: 03.2026
 Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerzierblende vorne	Gebrochen	Ersetzen
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
7	Stoßfänger vorne	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZGY3NA080910

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit


Unterbodenscan


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerzierblende vorne - Gebrochen - Ersetzen



2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



5 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



7 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar

unten



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

