

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab4-türig
1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	BK -AV 0158	Fahrgestell-Nummer:	6FPPXXMJ2PLD17413
Vertrags-Nummer:	53808072	Erstzulassung:	11.12.2020
Internes KZ:	14737213	Kilometer-Stand:	191427
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab 4-türig 1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel 6-Gang Ma

Lackierung: Frost-Weiß

Polsterung: Sitzeinlage: Penta in Ebony - Sitzpolste Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **32.990,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anhängervorrichtung, 13polig	650,00
Audiosystem 84: Audiosystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen	600,00
Frost-Weiß	0,00
Off-Road-Paket	0,00
Sitze vorn beheizbar	0,00
Sitzeinlage: Penta in Ebony - Sitzpolster: Catalyst in Ebony	0,00
Standheizung "Eberspächer", programmierbar mit Fernbedienung	1.500,00
XLT-Paket 4	980,00
Aluca Einbauten	6.221,56
Auslieferungspaket 3	36,70
E.ON Bereifung BF Goodrich All Terrain	1.000,00
Roadranger Hard Top montiert	3.393,00
zustl Kosten Ausbau HardTop	2.000,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Aluca Einbauten	6.221,56
Auslieferungspaket 3	36,70
E.ON Bereifung BF Goodrich All Terrain	1.000,00
Roadranger Hard Top montiert	3.393,00
zustl Kosten Ausbau HardTop	2.000,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **49.371,26**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **58.751,80**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.270,66

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab4-türig 1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	125 / 170	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E6	CO2 (g/km):	217
durchschn. Verbrauch/100 Km:	8,600	Tankinhalt:	80
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	2193	zul. Gewicht (kg):	3270

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53808072
Amtliches Kennzeichen: BK -AV 0158
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab4-türig 1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel
6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53808072
Amtliches Kennzeichen: BK -AV 0158
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Ranger 2,0 EcoBlue 125kW Doppelkabine 4x4 XLT Pick Up Double Cab4-türig 1997 ccm 170 PS / 125 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.09.2021	19980	Inspektion und Wartung
11.03.2022	40612	Inspektion und Wartung
19.09.2022	60110	Wartungszusatzumfänge
19.09.2022	60110	Inspektion und Wartung
25.11.2022	67430	TÜV/AU (MwSt-frei)
25.11.2022	67430	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.12.2022	69373	TÜV/AU (MwSt-frei)
27.12.2022	69373	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
05.04.2023	79497	Wartungszusatzumfänge
05.04.2023	79497	Inspektion und Wartung
14.11.2023	99733	Inspektion und Wartung
05.07.2024	118900	Inspektion und Wartung
18.12.2024	134578	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.03.2025	139241	Bremsflüssigkeitswechsel
12.03.2025	139241	Inspektion und Wartung
04.08.2025	161206	Inspektion und Wartung
24.03.2026	182806	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	15.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	14641 Ketzin, Gewerbegebiet Etzin
Besichtigungsdatum	08.07.2026
Referenznummern	0031204287 - 0053808072

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	BK-AV 158	Fzg.-Ident.-Nummer	6FPPXXMJ2PLD17413
Fabrikat	Ford	1. Zulassung	11.12.2020
Typ	Ranger 2,0 EcoBlue DoKa 4x4 XLT Pick Up	Fahrzeugart	Geländewagen
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Frost-Weiß - 2-Schicht uni
Laufleistung abgelesen	191.431 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Pick-Up, 4 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	12/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 125 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Geländereifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	255/70 R16 120/117S	8 mm
vorn rechts	Geländereifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	255/70 R16 120/117S	8 mm
hinten rechts	Geländereifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	255/70 R16 120/117S	8 mm
hinten links	Geländereifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	255/70 R16 120/117S	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
☒ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 24.03.2026 bei km 182.806.	
Legende :	☒ Ja ☒ Nein ☐ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition (Heckklappe-elektrischer Öffner-Kabel abgeklemmt-funktionsuntüchtig) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ✓ | Anhängervorrichtung, 13polig | ✓ | Audiosystem 84: Audiosystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen |
| ✓ | Frost-Weiß | ✓ | Off-Road-Paket |
| ✓ | Sitze vorn beheizbar | ✓ | Sitzeinlage: Penta in Ebony - Sitzpolster: Catalyst in Ebony |
| ✓ | Standheizung "Eberspächer", programmierbar mit Fernbedienung | ✓ | XLТ-Paket |
| ✓ | Aluca Einbauten | ✓ | Auslieferungspaket |
| ✓ | E.ON Bereifung BF Goodrich All Terrain | ✓ | Roadranger Hard Top montiert |
| ✓ | zustl Kosten Ausbau HardTop | | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Dach

Dach hinten, verkratzt (Bild 32, Bild 33)

Seite links

Kotflügel vorne links, beschädigt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Seitenwand links, Lackierung abgeplatzt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Seite rechts

Seitenwand rechts, Lackierung abgeplatzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

B- Säule rechts, beschädigt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Heck

Heckklappe, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 11, Bild 12)

Zubehör, Bordwerkzeug

Bordmappe komplett, fehlt (Bild 13)

Ohne Zuordnung

Heckklappe - elektrischer Öffner - Kabel abgeklemmt, funktionsuntüchtig (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Rickel, Michael

Der Sachverständige, 13.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.




Bild 8.

Fotoanlage




Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 12. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 13. Bordmappe, komplett, fehlt, ersetzen



Bild 14. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16. Kotflügel vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22. B- Säule rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Seitenwand rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren



Bild 24. Seitenwand rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand rechts, Lackierung abgeplatzt, lackieren



Bild 26. Seitenwand links, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Seitenwand links, Lackierung abgeplatzt, lackieren



Bild 28. Seitenwand links, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Heckklappe, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Heckklappe, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Heckklappe, beschädigt, ersetzen




Bild 32. Dach, hinten, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Dach, hinten, verkratzt, lackieren



Bild 34. Heckklappe - elektrischer Öffner - Kabel abgeklemmt, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage




Bild 35. Heckklappe - elektrischer Öffner - Kabel abgeklemmt, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 36. Heckklappe - elektrischer Öffner - Kabel abgeklemmt, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 37.