

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002469391
Besichtigt am: 27.05.2026 11:26
Berichts-Nr: 10691720
FIN: VSSZZZ5F5P6521431

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AOB
Erstzulassungsdatum:	17.05.2023
Laufleistung:	48.942 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	196 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Datenträger für EU, integriert
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Türen	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Doppelboden
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7, "TSI"	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher (passiv)	Drei.-Automatikgurte vorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Dynamiklenkung
Abwicklung Serie	ECO-Funktion
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Ambientelicht Ausführung 2	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängevorrichtung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse lackiert	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Basic
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Betriebsspannung 12 V	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Brillen-Ablage/Halter	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dachreling, blank	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Hinterachse "Standard"
Dämpfung vorn	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kategorie 0	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Handbremshebelgriff
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Heckspoiler
Klimakomfortscheibe	Ohne Individualeinbau
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kopfstützen vorn	Ohne Ladedose
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lichtassistent
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Multifunktionskamera
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 18	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurhalteassistent
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Stabilisator hinten
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Steckdose
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Trennwand
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
MPV	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem "+"	Ohne zus. Warnleuchten
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Optionsinfotainment (MIB3)
Normalsitze vorn	Parklenkassistent
Offroad XPERIENCE	Parklenkassistent (Servolenkung)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Preisnachlass-Paket
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Privater Notruf

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Radstand	Zierleisten blank
Rechtsverkehr	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Regionscode " ECE " für Radio	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger lackiert	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typrüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
Variables Ladebodenkonzept	
Variante Grundausstattung	
Wartungsintervallverlängerung	
Wegfahrsperre elektronisch	
Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorderseite	Unfallschaden	Ersetzen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Seitenwand hinten links	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Kotflügel vorne rechts	Kratzer	Spotrepair
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair
9	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Polieren
10	Tür vorne links	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F5P6521431

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorderseite - Unfallschaden - Ersetzen

Kommentar

Stoßfängerspoiler vorne, Stoßfängerzierblende vorne, Stoßfängergitter vorne mitte




2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Kotflügel vorne rechts - Kratzer - Spotrepair



6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



7 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



8 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair



9 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Polieren



10 - Tür vorne links - Kratzer - Polieren

