



VSSZZZ6JZER031377

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	94.935 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	25.500 km
Typ/Modell	IBIZA	HU (Bericht lag vor)	08/2026
Fahrgestellnummer	VSSZZZ6JZER031377	Leistung / Hubraum	132 kW / 1.390 ccm
Erstzulassung	28.08.2013	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Weiß
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart		Getriebe	Automatik

Erstbewertung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Beim Kunden)	0,00 €
2	Motor	Motor - undicht - Diagnose durchführen	250,00 €
3	Karosserie	Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung	250,00 €
4	Rad/Reifen	Reifen vorn (Einseitig) - verschlissen - erneuern	340,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)
----------	----------------

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	200,00 €

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/40 R17 87V	Bridgestone	Winterreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	215/40 R17 87V	Bridgestone	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/40 R17 87Y	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/40 R17 87Y	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad					

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	IBIZA	Laufleistung (abgelesen)	94.935 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZ6JZER031377	Erstzulassung	28.08.2013

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	
Beschädigungen	840,00 €	
Gebrauchsspuren	0,00 €	
Fehlteile	0,00 €	
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	840,00 €	
Mwst. (19%)	159,60 €	
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	999,60 €	
Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Kosten nicht enthalten) steuerneutral		200,00 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)




Abbildung 2: Schräg hinten (rechts)




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Innenraum



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges




Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Motor: Motor - undicht - Diagnose durchführen




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung




Beschädigung #3: Karosserie: Karosserie (Lack- und Blechpauschale) - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Einseitig) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Einseitig) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Einseitig) - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Einseitig) - verschlissen - erneuern

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links