

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine 5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	ES -AP 1316	Fahrgestell-Nummer:	WF0JXXGAHJNB61761
Vertrags-Nummer:	53358078	Erstzulassung:	20.02.2023
Internes KZ:	15055709	Kilometer-Stand:	98886
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine 5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

Lackierung: Frost-Weiß Uni	Polsterung: Stoff Anthrazit	Telefontyp:
----------------------------	-----------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **14.369,75**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Fahrer- und Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	0,00
Frost-Weiß Uni	0,00
Ganzjahresreifen	336,13
Komfort-Paket	252,10
Lackierung Frost-Weiß Uni	168,07
Stoff Anthrazit	0,00
Winter-Paket	420,17

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **15.546,22**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **18.500,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **18.500,00**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1084
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	104
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	165	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	14,70
Leergewicht (kg):	1164	zul. Gewicht (kg):	1520

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53358078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1316
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.04.2026	9059995091	Eigenverschulden	Stossstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53358078
Amtliches Kennzeichen: ES -AP 1316
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,1 Cool & Connect Schräghecklimousine5-türig 1084 ccm 75 PS / 55 KW bleifrei 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
16.01.2024	30556	Inspektion und Wartung
12.12.2024	61902	Inspektion und Wartung
10.12.2025	91322	Inspektion und Wartung
13.03.2026	94998	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
13.03.2026	94998	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ES-AP 1316
Berichtsnummer :	0000000930229-DE968		
Referenznummer:	31212708		

Fahrzeugdaten

Ford Fiesta (CE1)(2017->) Cool & Connect

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0JXXGAHJNB61761	Laufleistung abgelesen:	98886 km
Erstzulassung / Baujahr:	20.02.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	07.07.2026 59439 Holzwickede
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1084 ccm / 55 kW (75 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	03.2028 / 03.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Stahl mit Radkappe
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/60/R15/88V 1,7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/60/R15/88V 1,7 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	195/60/R15/88V 1,7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	195/60/R15/88V 1,7 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler Wagenfarbe • Einparkhilfe hinten • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) • Fahrassistent-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf • Farbdisplay (8 Zoll) • Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung • Ford SYNC 3 • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Getriebe 5-Gang - Typ: 5MX65 • Gurtstraffer • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten • Kältemittel R 1234 YF • Lackierung Race-Rot • Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß • Motor 1,1 Ltr. - 55 kW Ti-VCT | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Audiobedienung am Lenkrad • AUX-IN-Anschluss • Außenspiegel elektr. verstellbar • Batterie 52 Ah • Bord-/Verbrauchscomputer • Easy-Driver-Paket • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging) • Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent • Fahrassistent-System: Spurhalteassistent • Farbdisplay für Bordcomputer • Fensterheber elektrisch vorn • Fußmatten Velours - vorn • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Getränkehalter vorn • Heckleuchten LED • Intelligent Protection System (IPS) • Klimaanlage • Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück) • Kühlergrill schwarz • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Mittelkonsole • Motoren mit Zahnriemen (Varianten) |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar) • Radioempfang digital (DAB) • Reifen-Reparaturkit • Rücksitz gezüchtet • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 • Scheinwerfer LED • Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion • Seitenairbag vorn • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sonnenblende rechts mit Spiegel • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Otto-Partikelfilter (OPF) • Reifen 195/60 R15 ..T • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor • Servolenkung elektrisch • Sonnenblende verbindet mit Spiegel • Stahlfelgen 6x15 • Stoßfänger Wagenfarbe • Trommelbremse hinter • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | <ul style="list-style-type: none"> • Winter-Paket • Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-

Bestehender Unfallschaden: -

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Lackieren
3.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Motorhaube	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	A-Säule Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Lackieren




3. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Motorhaube
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. A-Säule Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



7. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



8. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen

