



Para urti / Posteriore / Riga



Stab antenna / - / Mancante



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Moda natura porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Moda natura porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Copribagagli / - / Non conforme



Copribagagli / - / Non conforme



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Graffio



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Graffio



Modanatura porta / Anteriore Sinistro / Graffio



Modanatura porta / Anteriore Sinistro / Graffio



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odo metro




Navigazione



Spare Tyre



Vin

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
009	Modanatura porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Sostituzione
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
	<input type="text"/>	-	-

## Elementi rimovibili

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cassetta attrezzi          | <input type="checkbox"/> Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)  | <input type="checkbox"/> Compressore Kit di Gonfiaggio          |
| <input type="checkbox"/> Copribagagli               | <input type="checkbox"/> Kit di pronto soccorso                | <input type="checkbox"/> Kit di riparazione pneumatici completo |
| <input type="checkbox"/> Pneumatico ruota di scorta | <input type="checkbox"/> Quick charging cable (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Ricarica Kit di Gonfiaggio             |
| <input type="checkbox"/> Ripiano Cappelliera        |  |   |

## Set pneumatici principale

<b>Anteriore Sinistro</b>	WEST LAKE	185 / 65 / 15 / Invernale	3 mm
<b>Anteriore Destro</b>	WEST LAKE	185 / 65 / 15 / Invernale	4 mm
<b>Posteriore Sinistro</b>	WEST LAKE	185 / 65 / 15 / Invernale	3 mm
<b>Posteriore Destro</b>	WEST LAKE	185 / 65 / 15 / Invernale	5 mm

## Commenti



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

In

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

003

Cerchio in lega / Anteriore Destro

Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 15 "

Riga

Smart repair



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

004

Parte inferiore paraurti / Anteriore

Graffio

Accettabile



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

005

Modanatura porta / Anteriore Sinistro

Graffio

Accettabile



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

006

Paraurti / Posteriore

Riga

Sostituzione



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

Impo

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

007

Stelo antenna / -

Mancante

Sostituzione



Tempo Carrozzeria

Tempo Verniciatura

Importo ricambio

Importo Carrozzeria

Importo Verniciatura

ImportoMaterialiDiConsumo

008

Porta / Anteriore Destro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione

# Kia

STONIC 1.2 MY23

TELAID: KNADA817AP6805185

Importo di riparazione stimato



## Descrizione

<b>Targa</b>	<b>Data immatricolazione</b> 12/07/2023	<b>Odometro</b> 96466 km
<b>Colore</b> Argento	<b>Anno</b> -	<b>Selleria</b> -
<b>Numero porte</b> -	<b>Numero posti</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Carrozzeria</b> Due Volumi	<b>Tipo cambio</b> Manuale	<b>Alimentazione</b> Benzina
<b>Potenza massima</b> 62 KW		

## Dettagli della dichiarazione



**Data dichiarazione**  
06/05/2026

**Data approvazione perizia**  
08/05/2026

## Meccanica

**Problema di avviamento del motore**  
No

**Non marciante**  
No

**Veicolo sporco (Esterno)**  
Si

## Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia	
		Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio
			-	-
		ria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo
			-	-
002	Copribagagli / -	Non conforme	Sostituzione	