



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand




Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden

8	08.07.24	21	3333	22	BPV002216	1	2	3	01	96	/4500	180
1	M1	4	AC	18		19	4720		1830			
6	VF1RHN00773129566	7	1	20		6	1638		1738			
0.1	RENAULT	12	-	13	85	9	-					
	RHN	10.9	108	11	2155	12	2155					
	RH2	11.1	1170	12	1370	13	-					
	L25W2610000B	14.1	1170	15	1370	16	-					
	-	17.1	68	18	1300	19	67					
0.3	ESPACE	20.1	1600	21	750	22	5	23	-			
2	RENAULT (F)	24.1	235/45 R20	25	100V							
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	26.2	235/45 R20	27	100V							
	Kombilimousine	28.3	-									
10.9	715/2007*2023/443EA	31		32	9/-							
12	EUR06:WLTP:EA:PI/CI;M, N1	33	N2	34	e9*2018/858*30002*13							
15.9	Hybr.Benzin/E	35	01.04.24	36	HE158171							
18	0008	37	36EA	38	1199							
22	P.2: Elektro 24 u. 7kW/30min., max. 50 u. 25kW*P.4:450											
	0-5600*WW.AHK lt. EGTG***											

Bild 10 : ZLB



Bild 11 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 12 : Tür hinten links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Zustandsbericht ohne Ausstattung

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 25.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Gemäß Angaben des Halters sei im Bereich Stoßfänger vorne links ein Haftpflichtschaden behoben worden.

Letzter Kundendienst gemäß vorgelegter Rechnung vom 02.09.2025 bei 18600 km gemacht.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.07.2024	Letzte Zulassung	08.07.2024
Fahrzeugart	Anhänger sonstige	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Espace VI (03.2023->) / Espace VI 1.2 E-TECH Hybr 200 Esprit Alp.7sz (E6e)	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00773129566	HSN / TSN	3333 / BPV
DAT Europa-Code®	017201590100001	DAT Marktindex	DE001 6530
Km-Stand abgelesen	28171	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / TEGNE

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S/O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S/O	6 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S/O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S/O	6 mm
Pannenset				


S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrerfußmatte durchgescheuert, erneuern
2. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12)
3. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur