

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4862NGW / WBA21GF0107U43834 / 7U43834

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.962

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4862NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD					-
DI					-
RP					-
TD					-
TI					-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4862NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

4862NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Neumático dl iz - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Embellecedor moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
10. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
12. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR
13. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
16. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
17. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
18. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
19. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
20. Capó dl	-	SR Pintura
21. Puerta dl iz	-	SR Pintura
22. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Portón tr	-	PULIR
26. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA

4862NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
27. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA