

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 1644NDS / WBY71EG0605079495 / 5079495

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	8.835

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1644NDS Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	24/04/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

1644NDS COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1644NDS COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	1.92 h.	0.33 h.		0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	155,58	10,00	157,73 €
6. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	155,58	10,00	157,73 €
7. Tapacubos rueda dl dr	-	REEMPLAZAR				0,00	17,93	10,00	16,13 €
8. Spoiler paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		2.17 h.	0.83 h.	3,52	0,00		119,02 €
9. Moldura dr paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.08 h.	0,34	0,00		13,04 €
10. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.92 h.	3,90	0,00		74,74 €
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado	-			2.83 h.	11,99	0,00		120,94 €
12. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1390,99 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1644NDS RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,51 h.	250,62 €
Total material pintura	-	19,75 €
Total Mano de Obra Pintura	4,66 h.	179,40 €
Total Recambios	-	841,24 €
Descuento recambios aplicado	-	337,74 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	100,00 €















Valores desde indiv.

4.0 kWh/h



Total 8835 km → | 8786.7 km

ePower % 100
75

CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Puerta abierta.

3%

10:18



P

READY



13 km

CHECK-CONTROL

🔔 ↖ MuyBuena 🔊 📶 10:18

⚠️ Puerta abierta.

⚠️ Tapa del maletero abierta.

⚠️ Autonomía 13km

⚠️ Estado de carga bajo. Cargar el vehículo.

ℹ️ Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.



MEDIA

TEL


NAV




- 18° 🪑 + 🌸 🏠 🗄️ - 18° 🪑 +

MAX

REAR





MAX
REAR








BMW 

Made in
Germany
iX1 eDrive20
A96



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00153

WBY71EG0605079495

2435 kg

3185 kg

1- 1225 kg

2- 1280 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 986









MEDIA

TEL

NAV

Remote Software Upgrade

Ahora


10:20



Actualización lista para instalar

Instale su actualización en pocos pas

Indicaciones de la versión



OFF

OFF

MAX





km/h

0



Puerta abierta.



4.54

BY 02273 2124

225/50R17

225/50



5.75

inch/mm

OFF ON ZERO

ECCO Contact



5.67
mm
Inch/mm
OFF ON ZERO



4.07

inch/mm

OFF ON ZERO

























Manheim

COL. AUTOMOTIVE





○

Manheim
Car Auctions





1644 NDS

PLATE







15-2551
Part 2
CWL - 4100106762



AGC AUTOMOTIVE
43R-010753
DOT-24 M2S1 AXL
E6
E60225



Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm



 **Manheim**
CON. AUTOMOTIVE

