

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLVO V90 Plug-in Hybrid T6 AWD Ultra Dark Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	P -RO 0026E	Fahrgestell-Nummer:	YV1PWH1V7S1228025
Vertrags-Nummer:	38668086	Erstzulassung:	02.12.2024
Internes KZ:	15126692	Kilometer-Stand:	147650
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

VOLVO V90 Plug-in Hybrid T6 AWD Ultra Dark Auto Kombi 5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: Denim Blue Metallic Polsterung: Nappaleder/Ledernachbildung Komfortsitze Typ2

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 67.806,72

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Alarmanlage mit Bewegungs-/Neigungs sensor, Sicherheitsschließung und Private Locking	453,78
Anhängerkupplung (semielektrisch)	932,77
Denim Blue Metallic	0,00
Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz	655,46
Metallic Lackierung	966,39
Nappaleder/Ledernachbildung Komfortsitze	2.100,84
Nappaleder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit perforiert, Innendesign: Anthrazit, Teppich: Anth	0,00
Parkkamera mit 360° Surround View	630,25
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)	428,57
Ladekabel Typ2 auf Typ2	343,70

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Ladekabel Typ2 auf Typ2	343,70
-------------------------	--------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 74.318,48

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 88.438,99

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 88.438,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLVO V90 Plug-in Hybrid T6 AWD Ultra Dark Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	257 / 350	Hubraum:	1969
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	18
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,500
Leergewicht (kg):	2075	zul. Gewicht (kg):	2590

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 38668086
Amtliches Kennzeichen: P -RO 0026E
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 Plug-in Hybrid T6 AWD Ultra Dark Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.08.2025	9059954469	Eigenverschulden	Reifen vorne Beifahrerseite undicht Reifen hinten Beifahrerseite undicht Alufelge hinten Beifahrerseite Kratzer Alufelge vorne Beifahrerseite Kratzer	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 38668086
Amtliches Kennzeichen: P -RO 0026E
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLVO V90 Plug-in Hybrid T6 AWD Ultra Dark Auto Kombi5-türig 1969 ccm 350 PS / 257 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.07.2025	33690	Wartungszusatzumfänge
03.07.2025	33690	Inspektion und Wartung
25.11.2025	93400	Inspektion und Wartung
25.11.2025	93400	Wartungszusatzumfänge
02.03.2026	121130	Inspektion und Wartung
02.03.2026	121130	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	04.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	15517 Fürstenwalde/Spree, Langewahler Str. 60
Besichtigungsdatum	11.06.2026
Referenznummern	0031197665 - 0038668086

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	P-RO 26E	Fzg.-Ident.-Nummer	YV1PWH1V7S1228025
Fabrikat	Volvo	1. Zulassung	02.12.2024
Typ	V90 Plug-in Hybrid T6 AWD Ultra Dark	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Denim Blue - Metallic
Laufleistung abgelesen	147.530 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	12/2027
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.969 ccm / 186 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	255/40 R19 100W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	255/40 R19 100W	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	255/40 R19 100W	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	255/40 R19 100W	6 mm
Reservebereifung:					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/40 R19 100W M+S	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/40 R19 100W M+S	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/40 R19 100W M+S	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	255/40 R19 100W M+S	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 24.02.2026 bei km 121.131.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ Alarmanlage mit Bewegungs-/Neigungs sensor, Sicherheitsschließung und Private Locking | ✓ Anhängerkupplung (semielektrisch) |
| ✓ Denim Blue Metallic | ✓ Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz |
| ✓ Metallic Lackierung | ✓ Nappaleder/Ledernachbildung Komfortsitze |
| ✓ Nappaleder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit perforiert, Innendesign: Anthrazit, Teppich: Anth | ✓ Parkkamera mit 360° Surround View |
| ✓ Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule) | ✓ Ladekabel Typ2 auf Typ |

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 27, Bild 28)	468,36 €	187,34 €
Motorhaube, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23)	458,40 €	183,36 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schweller rechts Abdeckung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	260,52 €	104,21 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	1446,46 €	578,58 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
LM-Rad vorne links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 29, Bild 30)	532,00 €	532,00 €
LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 12, Bild 13)	197,00 €	197,00 €
LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	197,00 €	197,00 €
LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	197,00 €	197,00 €
LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen (Bild 20, Bild 21)	197,00 €	197,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 218,70 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.953,74 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	2.373,49 €
Händlereinkaufspreis	19.800,00 €
Händlerverkaufspreis	22.850,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Ickler, Thomas

Der Sachverständige, 15.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 14. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 16. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 18. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22. Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 24. Schweller rechts, Abdeckung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Schweller rechts, Abdeckung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 26. Schweller rechts, Abdeckung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 28. Stoßfänger vorne, Spoiler -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 30. LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 32. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 34.

Fotoanlage



Bild 35.