



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>MA-XO 16</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000924052-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31189805</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Ceed (CD)(2018->2026) Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>U5YH2514GLL109817</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>46590 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>06.10.2021 / 2020</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>09.06.2026 67269 Grünstadt</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1353 ccm / 103 kW (140 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>2026 / 2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>46538 / 11.05.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



<b>Montierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium original</b>
1. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>205/55/R16/-V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>205/55/R16/-V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>205/55/R16/-V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Hankook</b>	<b>205/55/R16/-V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Unmontierte Bereifung</b>		
Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
2. Achse - rechts / Zust.	-	<b>-/-/-V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	-	<b>-/-/-V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	-	<b>-/-/-V 5 mm</b>
1. Achse - links / Zust.	-	<b>-/-/-V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

<b>Serienausstattung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lautsprecher</li> <li>• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Antriebs-Schlupfregelung (TCS)</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstellbar, beide</li> <li>• Außenspiegel Wagenfarbe</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Dachantenne im Haifischflossen-Design</li> <li>• Dachspoiler</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht</li> <li>• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent</li> <li>• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)</li> <li>• Fensterheber elektrisch vorn + hinten</li> <li>• Fußmatten</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)</li> <li>• Getränkehalter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbiegelicht</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display</li> <li>• Unterschiedspiegel heizbar</li> <li>• Bordcomputer</li> <li>• Chromeinfassung Seitenfenster</li> <li>• Dachhimmel grau</li> <li>• Einparkhilfe hinten</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)</li> <li>• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung</li> <li>• Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn</li> <li>• Freisprecheinrichtung Bluetooth</li> <li>• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne</li> <li>• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT</li> <li>• Heckleuchten LED</li> </ul>



- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TGDI KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer Halogen
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad heizbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktion für Lenkrad
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

### Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Navi-Paket

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

#### Probefahrt:

#### Eingeschränkt durchgeführt


Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	-
	-
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	-
	-
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren