



BMW X1

XDRIVE25E

VIN	WBA21EF0X05339519
Primera matriculación	8/7/2025
Kilometraje del vehículo	26.119 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/7/2026 8:07:05	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	BMW	Primera matriculación	8/7/2025
Modelo	X1	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	WBA21EF0X05339519	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Documento de matriculación	N/A		

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	1		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,4 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,5 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,8 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,7 mm	Nexen	205/65 R 17 100 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior




1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar




2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



3 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



6 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



4 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Llanta Alu Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

HORARIO DE 9.00H A 13.00H

Fotos comerciales

