

### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNKS P4146492	Erstzulassung	11.08.2023	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	32 833 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 74kW Elegance				

### Auftragsdaten

Eingangsdatum	17.03.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6905409	Datum der Bewertung	21.04.2026
Datum Beauftragung	17.03.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	



### Fahrzeugausstattung


### Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


### Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗






### Reifen

195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm Sailun		195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm Sailun	
195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm Goodride		195/55/16 V Ganzjahresreifen 5.0 mm Goodride	

### Schadendetails

	Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
	Position		- Reparaturkosten		- Gesamtkosten	20,00€
	Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	- Abwertung in %	-
	g		Lackierungskosten	-	- Abwertung o. MwSt	-
	Intensität		- Pauschale	-	- <b>Nettokosten</b>	<b>20,00€</b>
	Reparaturmethode	Ersetzen				
verkehrte FIN im Serviceheft						

**DEKRA Automotive Solutions**

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>
3		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Ersetzen	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>250,00€</b>
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-
6		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	- Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	15,00%
		Intensität		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	- Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-

**Zusammenfassung Bewertung**

Rep.Kosten o. MwSt.	520,00€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	520,00€
---------------------	---------	-------------------	---	--------------------	---------

**Zusammenfassung der Arbeitskosten**

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

**Verschiedene**

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	520,00€	-	-	520,00€
Pauschale	-520,00€	-	-	-520,00€