

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine 5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -ZZ 0137E	Fahrgestell-Nummer:	VSSZZZKLZNR053363
Vertrags-Nummer:	57112081	Erstzulassung:	24.05.2022
Internes KZ:	15048986	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine 5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	180 / 245	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	35
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,700
Leergewicht (kg):	1663	zul. Gewicht (kg):	2070

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57112081
Amtliches Kennzeichen: HD -ZZ 0137E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
30.06.2026	9060005190	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57112081
Amtliches Kennzeichen: HD -ZZ 0137E
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

CUPRA Leon 1.4 e-HYBRID 180kW VZ DSG Schräghecklimousine 5-türig 1395 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



VSSZZZKLZNR053363

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	61,795 km
Manufacturer	Seat	Next maintenance in	302 Tag(e)
Type / Model	CUPRA LEON E-HYBRID180	Main inspection (Report on hand)	07/2027
Vehicle Identification number	VSSZZZKLZNR053363	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	24 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratch(es)
4	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched
5	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
6	Sill - right side	Sill - Scratch(es) - Smart repair
7	Measurement	Undercarriage (Aufgrund ungleichmäßigem Reifenverschleiß) - Perform
8	2nd wheel set	2 tyres - Worn - Replace
9	2nd wheel set	3 alloy rims - Scratched - Loss in value
10	Equipment	Vehicle key (2X) - Damaged - Replace
11	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratch(es) - Paint
12	Sill - right side	Sill - Scratch(es) - Paint
13	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Paint
14	Side panel - rear left side	Side panel - Scratch(es) - Paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46275494
Delivery date: 1 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/40 R18 92V	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/40 R18 92V	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/35 R19 91Y	Bridgestone	Summer tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	235/35 R19 91Y	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46275494
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Seat	Inspection condition	sufficient
Type / Model	CUPRA LEON E-HYBRID180	Mileage (Read)	61,795 km
Vehicle Identification number	VSSZZKLZNR053363	First registration	24 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: VIN



Figure 11: Mounted tyres



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage




Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched




Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratch(es)



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratch(es)



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched



Damage #4: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched



Damage #5: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #6: Sill - right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage #6: Sill - right side: Sill - Scratch(es) - Smart repair



Damage #8: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - Replace



Damage #8: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - Replace



Damage #9: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #9: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #9: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #9: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #9: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #9: 2nd wheel set: 3 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #10: Equipment: Vehicle key (2X) - Damaged - Replace



Damage #10: Equipment: Vehicle key (2X) - Damaged - Replace



Damage #11: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratch(es) - Paint



Damage #11: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratch(es) - Paint



Damage #12: Sill - right side: Sill - Scratch(es) - Paint



Damage #12: Sill - right side: Sill - Scratch(es) - Paint



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Paint



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Paint



Damage #14: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch(es) - Paint



VSSZZZKLZNR053363

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	61.795 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	302 Tag(e)
Typ/Modell	CUPRA LEON E-HYBRID180	HU (Bericht lag vor)	07/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR053363	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.395 ccm
Erstzulassung	24.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
6	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
7	Vermessung	Fahrwerk (Aufgrund ungleichmäßigem Reifenverschleiß) - durchführen
8	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
9	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (2X) - beschädigt - erneuern
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
12	Schweller rechts	Schweller - Kratzer - lackieren
13	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
14	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92V	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/40 R18 92V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/35 R19 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	235/35 R19 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46275494
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CUPRA LEON E-HYBRID180	Laufleistung (abgelesen)	61.795 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKLZNR053363	Erstzulassung	24.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: FIN



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt...
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt /
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt...
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt /
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt...
verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (2X) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (2X) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #12: Schweller rechts: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #12: Schweller rechts: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott