

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Superb 2.0 TDI SCR 147kW DSG L&K COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	122
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	233	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1598	zul. Gewicht (kg):	2237

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 701077
Amtliches Kennzeichen: STA-AE 0288
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR 147kW DSG L&K COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.09.2025	9059962064	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein
11.03.2024	9059881697	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Riss	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 701077
Amtliches Kennzeichen: STA-AE 0288
Übersicht erstellt am: 18.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Superb 2.0 TDI SCR 147kW DSG L&K COMBI Kombi5-türig 1968 ccm 200 PS / 147 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
17.01.2023	34587	Inspektion und Wartung
17.01.2023	34587	Wartungszusatzumfänge
20.09.2023	65683	Inspektion und Wartung
20.09.2023	65683	Wartungszusatzumfänge
17.09.2024	97287	Inspektion und Wartung
17.09.2024	97287	Wartungszusatzumfänge
17.09.2024	97287	Bremsflüssigkeitswechsel
21.10.2025	127832	Inspektion und Wartung
21.10.2025	127832	Getriebeölwechsel
21.10.2025	127832	Wartungszusatzumfänge
21.10.2025	127832	Getriebeöl

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	STA-AE 288
Berichtsnummer :	000000922162-DE968		
Referenznummer:	31189397		

Fahrzeugdaten

Skoda Superb Combi (3V5)(06.2015->) L&K

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMBJR7NP2N7034139	Laufleistung abgelesen:	139869 km
Erstzulassung / Baujahr:	04.04.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	29.05.2026 85625 Glonn
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 147 kW (200 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	3	Nächste HU / AU:	10.2027 / 10.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/45/R18/-- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/45/R18/-- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/45/R18/-- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/45/R18/-- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz
- Innenraumbeleuchtung LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Infotainment-Paket Bolero
- Innenausstattung: Leder L&K
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen hinten
- Lehnenverriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum



- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 147-kW-TDI
- Nebelscheinwerfer LED
- Notrufsystem
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem KESSY
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
- Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Sonnenblende verbindet mit Spiegel
- Sound-System Canton
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wegfahrsperr

Sonderausstattung

- Business-Paket Columbus
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Zusatzheizung (Standheizung)
- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Lackierung: Perleffekt-Lackierung
- Frontscheibe heizbar
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Skisack
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Kamerasystem 360 Grad
- Sitzheizung hinten

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.


Allgemeine Prüfung


Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✘
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Lackieren
2.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair

3.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Verkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Lackieren



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter