

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder  Nederland

Commissie bij aankoop € 150,00

(chassisnr: KNAJ3811FM7021673)



KIA E-SOUL EXECUTIVELINE 64 KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Km-stand	141397 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1657 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs		
Brandstof	Elektriciteit	Aantal deuren	5		
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel		
Datum eerste toelating	30-06-2022	Aantal cilinders	0	Wielbasis	260 cm
Datum eerste afgifte NL	30-06-2022	Vermogen	150 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Nederland	CO2 uitstoot	0 g/km	APK t/m	30-06-2026

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrij assistent, achteruitrijcamera, Autonomous Emergency Braking, Apple Carplay/Android Auto, Anti doorSlip Regeling, audio installatie premium, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels verwarmbaar, cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp, connected services, DAB, dakrails, dimlichten automatisch, dodehoek detectie, draadloze telefoonlader, electronic climate control, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare passagiersstoel, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, bots waarschuwing systeem, head-up display, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, keyless entry, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, LED mistlampen, lederen bekleding, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 17", multimedia scherm middel, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem full map, oplaadmogelijkheid, parkeersensor achter, parkeersensor voor, passagiersairbag, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, sfeerverlichting, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, passagiersstoel in hoogte verstelbaar, stoel ventilatie voor, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, achterbank verwarmd, volledig digitaal instrumentenpaneel, voorstoelen verwarmd, zij airbag(s) voor, zwarte glans (piano)lak interieur afwerking

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Open dak (af fabriek), Licht metalen velgen 17 inch, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Lederen bekleding grijs, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Publieke laadpaalkabel
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten : Ja Gebruikerskrassen : Ja
Restyledeukjes : Ja Steenslag : Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	215/55 R17
RV	5 mm	Zomer	Continental	215/55 R17
LA	4 mm	Zomer	Overig	215/55 R17
RA	4 mm	Zomer	Overig	215/55 R17

Aantal wioldoppen/LMV LMV
Aantal beschadigd 3
Dealer onderhouden Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving Nee

Technische staat Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Voorzijde Omschrijving: Steenslag Gegeven oplossing: Inlakken en polijsten		Deel:	
Deel: Voorruit Omschrijving: Ster Gegeven oplossing: Opvullen		Deel: Portier rechtsachter Omschrijving: Krasje Gegeven oplossing: Bijwerken en polijsten	
Deel: Kenteken plaat voor Omschrijving: Beschadigd Gegeven oplossing: Vervangen		Deel: Bumper voor Omschrijving: Geschaafd Gegeven oplossing: Sputen	
Deel: Velg linksachter Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie		Deel: Velg linksvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie	
Deel: Velg rechtsvoor Omschrijving: Velgrand beschadigd Gegeven oplossing: Velg reparatie		Deel: Bekleding Omschrijving: Slijtage Gegeven oplossing: Herstellen	

Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto