



Wertgutachten

Protokollnummer: 45714059
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 02.06.2026
Sachverständiger:
Besichtigung durch

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz S 580 4MATIC		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1K6G7GB1RA257509
Erstzulassung	05.02.2024	Laufleistung (abgelesen)	62.049 km
HSN/TSN	2222 / AXP 02565	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik (Getriebe Automati...
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - MET...	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	370 kW / 3.982 ccm	Nächste HU	
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	251 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.820 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	1mm / 2mm	n.i.O.
2	255/40 R20	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, 587 Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), 537 DAB-Tuner (Radioempfang digital), 950 Design- und Ausstattungslinie AMG Line, 282 Durchladeeinrichtung, Easy-Entry Funktion, Edelstahlpedale Sportdesign, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), P20 Fahrassistenz-Paket, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, 266 Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent, 243 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, 513 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernentriegelung Heckdeckel, Frontschürze, U26 Fußmatten AMG, 421 Getriebe Automatik - (9-Stufen), 871 Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System), Heckleuchten LED, Heckschürze, Induktionsladeschale für Smartphone, 249 Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik, Karosserie: 4-türig, 581 Klimaautomatik (Thermotronik), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, 916 Kraftstofftank: vergrößert, 942 Laderaum-Paket, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, L5C Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht), Lenkrad mit Multifunktion, LM-Felgen, P64 Memory-Paket, 351 Mercedes-Benz Notrufsystem, 197U Metallic-Lackierung, Mild-Hybrid 387 kW (Motor 4,0 Ltr. - 370 kW CGI), 726 Mittelkonsole Glasoptik, schwarz, 534 Multimediasystem (Connect 20 Premium), Multimediasystem MBUX Entertainment, 365 Navigationssystem: Festplattenavigation, Otto-Partikelfilter (OPF), 292 PRE-SAFE-System Impuls Seite, PRE-SAFE-System Plus, 475 Reifendruck-Kontrollsystem, B10 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Seitenschweller mit Chromeinlage, 321 Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX, U19 Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, PBG Service-System: MBUX



Navigation Premium, Servolenkung, 883 Servoschliessung für Türen, 275 Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), 14U Smartphone integriert, 32U Sound-System mit Soundpersonalisierung, 233 Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus, 596 Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend, 49U Vorrüstung Multimediasystem MBUX Entertainment Plus, 868 Zentral-Display (OLED)

Sonderausstattung: 451 3D Fahrer Display, 874 Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt, P21 Air-Balance-Paket, 302 Airbag im Fond, U60 Aktive Motorhaube, 490 Aktives Federungs-/Dämpfersystem (E-Aktive Body Control), 878 Ambiente-Beleuchtung, Aktive, 72B Ausstattungs-Paket USB Plus, PBS Ausstattungs-Paket: Energizing vorn, 380 Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth), U29 Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem), 856 Business-Telefonie im Fond, P07 Chauffeur-Paket, 561 Designgurtschlösser, 882 Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz, P82 Diebstahlschutz-Paket Plus, 318 Digital Light, 543 Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar), U25 Einstiegsleisten beleuchtet, 453 Executive-Sitze, P34 Exklusiv-Paket, 597 Frontscheibe heizbar, Fußmatten designo, U07 Gurtbringer im Fond, 326 Halterung Smartphone an Konsole im Fond, 898 Induktionsladeschale für Smartphone im Fond, 224 Innenausstattung: First-Class Fond (High Class Fond), 735 Innenausstattung: Zierteile Exklusiv (erweiterter Umfang), 236 Innenbeleuchtung hinten: Adaptive Innenraumleuchte, 61U Innenhimmel designo Dinamica, 501 Kamerasystem 360 Grad, 889 Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, 582 Klimaanlage im Fond, 439 Komfort-Kopfstützen vorn (Easy Adjust), Kopfhörer (ohne Kabel), U58 Kopfhörer 2 Stück (ohne Kabel), B05 Ladekantenschutz (verchromt), 443 Lenkrad heizbar, RVW LM-Felgen 9x20 (AMG, Vielspeichen, schwarz hochglänzend), 899 Multifunktions-Telefonie, 432 Multikontursitz-Paket Aktiv, 447 Multimediasystem MBUX (Fond Tablet), 854 Multimediasystem MBUX High-End (Entertainment im Fond), 413 Panorama-Schiebedach, PBH Park-Paket Remote, 562 PRE-SAFE-System Impuls, 293 Seitenairbag (Sidebag) hinten, 840 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, 445 Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display, P43 Sitz-Komfort-Paket Fond, 223 Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE), 501A Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa, 323 Sitze hinten Wadenmassage im Fond, 401 Sitze vorn: Klimatisierung, 903 Sitzheizung Plus hinten, 902 Sitzheizung Plus vorn, 402 Sitzklimatisierung im Fond, P09 Sonnenschutz-Paket, 811 Surround-System Burmester High-End, 865 TV-Tuner, 906 Türarmlehnen vorn heizbar, 27U Vorrüstung für Intelligent Park Pilot, P69 Wärme-Komfort-Paket, 228 Zusatzheizung (Standheizung)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair	60,00 €
2	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair	60,00 €
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair	100,00 €
4	Bremsanlage	Bremsanlage - Diagnose durchführen	150,00 €
5	Heckklappe/-tür	Heckklappe (öffnet und schließt nicht automatisch, Mehrkosten können ent) - Funktion / Zulässigkeit - befunden ggf. Instandsetzen	150,00 €
6	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair	160,00 €
7	Karosserie	Unterbodenverkleidung (links) - beschädigt - erneuern	286,10 €
8	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren	395,75 €
9	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren	395,75 €
10	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern	416,26 €
11	Rad/Reifen	Reifen vorn links - verschlissen - erneuern	416,26 €
12	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern	416,26 €
13	Heckklappe/-tür	Heckklappe - nicht fachgerecht Instandgesetzt - lackieren	523,41 €
14	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren	600,00 €
15	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern	966,71 €
16	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern	966,71 €
17	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern	966,71 €
18	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern	966,71 €
19	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic (inkl. Blenden erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren	1.014,67 €
Summe (netto)			9.011,30 €



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Multimediasystem - Kopfhörer	500,00 €
Summe (netto)	500,00 €

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Heck, nicht fachgerecht repariert	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, nicht fachgerecht ausgeführt

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt. Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht: -Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder. Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden.
> Schadenerweiterungen und Folgekosten möglich.



Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung, aufgrund des unter Unfall oder wertmindernden Faktoren aufgeführten Schadenmerkmals, nicht betriebs bzw. verkehrssicher.
Dies hat folgenden Grund: Reifen

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurde ein nicht sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach



Abbildung 7: Unterboden




Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: FIN



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum



Abbildung 19: Kombiinstrument



Abbildung 20: Kombiinstrument



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Bremsanlage: Bremsanlage - Diagnose durchführen



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Karosserie: Unterbodenverkleidung (links) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Karosserie: Unterbodenverkleidung (links) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #9: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung #10: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Reifen vorn links - verschlissen - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro... - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro... - Kratzer - lackieren




Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren




Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktro... - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger mit Parktronic... - Kratzer - lackieren



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #15: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (inkl. Blenden erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (inkl. Blenden erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (inkl. Blenden erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic (inkl. Blenden erneuern) - verkratzt / verschürft - lackieren