

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1056NJK / WBA21FZ010FV88108 / FV88108
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	10.861

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ MANUAL PROPIETARIO
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1056NJK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
DI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-
TI	MICHELIN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	02/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1056NJK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

1056NJK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada adyacente	-
8. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
9. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
10. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
11. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Puerta dl dr	-	PULIR
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Puerta tr dr	-	PULIR