

01.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES CLA CLA 250 e DCT Coupé 4-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -TS 0363E	Fahrgestell-Nummer:	W1K5J8GB8PN370673
Vertrags-Nummer:	7761084	Erstzulassung:	20.12.2022
Internes KZ:	15079894	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES CLA CLA 250 e DCT Coupé 4-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES CLA CLA 250 e DCT Coupé4-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1332
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	29
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	35
Max. Km/h:	240	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,800
Leergewicht (kg):	1730	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 7761084
Amtliches Kennzeichen: HD -TS 0363E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES CLA CLA 250 e DCT Coupé4-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
30.06.2026	9060005238	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
18.06.2026	9060000798	Eigenverschulden		Nein	Nein
31.03.2026	9059989846	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein
17.04.2024	9059885663	Eigenverschulden	Reifen vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
			Reifen hinten Beifahrerseite		
			Alufelge hinten Beifahrerseite		
			Alufelge vorne Beifahrerseite		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 7761084
Amtliches Kennzeichen: HD -TS 0363E
Übersicht erstellt am: 01.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES CLA CLA 250 e DCT Coupé4-türig 1332 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1K5J8GB8PN370673

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	95,293 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	249 Tag(e)
Type / Model	CLA 250 e	Main inspection	
Vehicle Identification number	W1K5J8GB8PN370673	Power	118 kW
Engine displacement	1,332 ccm	Cylinder	—
First registration	20 Dec 2022	Upholstery/Colour	Alcantara / Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	Black
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - front right side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value
4	Fixed price	Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Loss in value
5	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
6	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
7	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
8	Fixed price	Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace
9	Fixed price	Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Side right, Provided by user / customer, from 17 Apr 2024

Detected repainting

No.	Location
None detectable	



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95V C	Goodyear	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	Not o.k.
2	205/55 R17 95V C	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	Not o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 95Y C	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	Not o.k.	o.k.
2	225/45 R18 95Y C	Continental	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46794619



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	sufficient
Type / Model	CLA 250 e	Mileage (Read)	95,293 km
Vehicle Identification number	W1K5J8GB8PN370673	First registration	20 Dec 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal front



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Diagonal rear



Figure 6: Interior




Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Interior



Figure 11: Interior




Figure 12: Interior




Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: VIN



Figure 16: Accessories




Figure 17: Documents



Figure 18: Mounted tyres



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Cove...
polish



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched -
Loss in value



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side -
Scratched - Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched -
Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched
- Loss in value



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear left side - Scratched - Loss in value



Damage #4: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Loss in value



Damage #4: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Loss in value



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #5: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #6: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace



Damage #8: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace



Damage #8: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace



Damage #8: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace



Damage #8: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace



Damage #9: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 28 Jul 2026
Protocol number: 46794619



Damage #9: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace



Damage #9: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace



Damage #9: Fixed price: Alloy rim burnished 18 " - Scratched - Replace



W1K5J8GB8PN370673

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	95.293 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	249 Tag(e)
Typ/Modell	CLA 250 e	HU	
Fahrgestellnummer	W1K5J8GB8PN370673	Leistung	118 kW
Hubraum	1.332 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	20.12.2022	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf	Getriebe	

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Festpreis	Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
7	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
8	Festpreis	Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Festpreis	Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 17.04.2024

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95V C	Goodyear	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.
2	205/55 R17 95V C	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y C	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	i.O.
2	225/45 R18 95Y C	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Für die Richtigkeit der Basisdaten kann keine Gewähr übernommen werden.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	CLA 250 e	Laufleistung (abgelesen)	95.293 km
Fahrgestellnummer	W1K5J8GB8PN370673	Erstzulassung	20.12.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: FIN



Abbildung 16: Zubehör




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Festpreis: Leichtmetallfelge glanzgedreht 18" - verkratzt / verschürft - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott