

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002408854
Besichtigt am: 20.04.2026 12:41
Berichts-Nr: 10529587
FIN: TMBJJ8NX7TY019785



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10529587
vom: 30.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	07.10.2025
Laufleistung:	6.669 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite-Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Lodge
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	20.969 KM

» Fahrzeugausstattung

"Aktionausführung"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"AREA VIEW 360°"	Canton pack
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SOUND SYSTEM CANTON"	Dachreling, schwarz
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dämpfung hinten,Basis 1
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
4 Türen	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
7-Gang-Automatikgetriebe	Doppelton-Signalhorn
Abbiege und Allwetterlicht	Drehstromgenerator 180 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EB	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekästen im Kofferraum	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ablagenpaket mit Ablagebox unter Beifahrersitz, ohne Feuerlöscher	-
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
AM Tour	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Assisted Drive Plus+HUD	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer Standard	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumbeleuchtung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Beheizbare Windschutzscheibe	Gepolsterte Armaturentafel
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Betriebserlaubnis Nachtrag	Head-Up Display
Betriebsspannung 12 V	Heckscheibenwischer "AERO"
Bordliteratur in Deutsch	Heckspoiler
Bordwerkzeug und Wagenheber	Hinterachse "Standard"
	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10529587
vom: 30.04.2026

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Normal-Lackierung
Innenleuchte im Fußraum	Notrufsystem - privat eCall
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne 2. Batterie
Kältemittel R1234yf	Ohne Adapter
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Komfortausstattung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Car2X
Komforttelefonie: Wireless Charging (fast charge) ohne Außenantennenanbindung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kopfstützen vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Fußmatten
Ländercluster "Sonstige Genehmigungen"	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Halter
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leichtmetallräder "SLAGARD AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schnittstelle für externe Nutzung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Skisack
Light&view PREMIUM	Ohne Stabilisator hinten
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Kreuzungsassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Speedlimiter (LIM), mit Intelligent Speed Assist (ISA)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit UNECE CS&SU	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3 MP) Ausf.2
Mittelarmlehne vorn	Parklenkassistent IPA (Intelligent Park Assist)
Mittelkonsole	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Radschrauben Standard
Multipler Matrix-Beam	Radstand
Navigationssystem (Baseline)	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig	Region
Netzprogramm + Cargoelemente	Region
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10529587
vom: 30.04.2026

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schiffzugsatze in Grundschrift (SKODA mit Octavia, ohne Allrad, ohne Hybrid)

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Semi-el. Rollo (mit Sonnenrollo, mit Ablagebox)

Serienkraftstoffstofferfüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder LODGE

Sitzheizung für Vorder-/u. Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfstand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 Mhz

Variables Ladebodenkonzept (Doppelboden) mit neuen Cargo-Elementen ohne flexible Alu-Schiene

Variant/Avant

Virtuelles Pedal

Vorbereitung Alcohol Interlock

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Winter Paket Premium

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag-schutz

Zus. Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10529587
vom: 30.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Maxxis	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Maxxis	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Maxxis	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm
Maxxis	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 95 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10529587
vom: 30.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Kratzer	Polieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
6	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen
2	Wagenheber	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10529587
vom: 30.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10529587
vom: 30.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX7TY019785

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10529587
vom: 30.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(20.04.2026 12:41) Fahrzeug zum Zeitpunkt der Bewertung schmutzig , Fahrzeug zum Zeitpunkt der Bewertung nass, nicht Verhältnisse eingeschränkt, daher Bewertung nur eingeschränkt möglich


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10529587
vom: 30.04.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Kratzer - Polieren



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung





4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen



2 - Wagenheber - Fehlt - Ersetzen

