

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

Spoiler paraurti posteriore

Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore

**Supporto\base retrovisore esterno dx**

Rotto
Sostituire
Destra

**Pneumatici****Davanti Sinistra**

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Michelin
2,0 mm

Davanti Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Michelin
2,0 mm

Dietro Sinistra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Michelin
2,0 mm

Dietro Destra

Estate
In lega
235/45/20/100/W
Michelin
2,0 mm

Controllo

Categoria	Berlina Cerchi	In lega
Colore Carrozzeria	Blu Copribagagli	N/A
Libretto di circolazione	No Libretto di circolazione	N/A
Libretto di manutenzione	N/A Livello carburante	0
Motore funzionante	N/A Numero di cavetti di ricarica (normale)	1
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	0 Numero di chiavi totali	0
Numero di poggiateste rimovibili	3 Numero di porte	5
Numero di posti	5 Tipo di vernice	metallico

Pneumatici

Logoro \ usurato

Sostituire

Ruote



Porta ant. Dx

Graffiature

Verniciatura

Destra



Porta post. Dx

Ammaccatura

Riparare ammaccature senza verniciatura

Destra



Spoiler paraurti ant.

Graffiature

Verniciatura

Davanti



Modanatura paraurti Post.

Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore



Parafango post. Dx

Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra



Paraurti ant.

Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Davanti



Paraurti post.

Deformato / Forzato
Sostituire e dipingere
Dietro/posteriore



Fanale post. parte est. Dx

- Rotto
- Sostituire
- Dietro/posteriore



Griglia anteriore

- Rotto
- PRM
- Davanti



Interno veicolo

- Sporco
- Pulire
- Interni



Modanatura arco passaruota post. Dx

- Rotto
- Sostituire
- Ruote



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)

- Graffiature
- Sostituire
- Davanti



Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Sx

Graffiature

Sostituire

Ruote



Cofano Post.

Ammaccatura e graffio

Sostituire e dipingere

Dietro/posteriore



Fanale portellone post. Dx

Crepatto / lesionato

Sostituire

Dietro/posteriore





Opzioni secondo l'ispettore

Nessuna opzione controlla le informazioni trovate

Danni

Calotta retrovisore esterno dx

Rotto

Sostituire e dipingere

Destra



Carrozzeria/Corpo

Danneggiato

Controllo/Controllare

Tetto e altri



Cavetto di ricarica (veloce)

Mancanza

Sostituire

Dietro/posteriore



Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



Informazioni Veicolo

Marca:	Lynk & Co	Targa:
Cambio:		Colore esterno:	Blu
Modello:	01	N. Telaio:	L6TCX2E7XPE043480
Carburante:	Ibrido plug-in	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione:	19/04/2023
Chilometraggio:	71479 km	Numero di porte:	5

Riepilogo dei danni

Davanti	(4)
Destra	(5)
Dietro/posteriore	(7)
Interni	(1)
Ruote	(6)
Tetto e altri	(1)

Immagini commerciali

