

4 de junio de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - N 2008 ALLURE PACK PURETE	FECHA 1ª MATRICULACION	31/05/2021
VIN		KILOMETROS	129.462
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	02/06/2025		



1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:




Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

Foto daños externos 1



Foto daños externos 1

Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños internos 55



Foto daños internos 55



Foto daños internos 55



Foto daños internos 55



Foto daños internos 55



FDEL_IMG_20250602_094914_DRO



FFLT1_IMG_20250602_094920_DRO



FESD_IMG_20250602_094927_DRO



FTLT1_IMG_20250602_094934_DRO



FTRAS_IMG_20250602_094940_DRO



Fopertek

PART OF  GROUP

INFORME-STELL-RE-125-
2025__(9513938761-6385LPV).DOC




FESD_IMG_20250602_094946_DRO



FLTD_IMG_20250602_094957_DRO



FFLTD_IMG_20250602_095009_DRO



FESD_IMG_20250602_095020_DRO



FESD_IMG_20250602_095039_DRO



FESD_IMG_20250602_095106_DRO



FESD_IMG_20250602_095142_DRO



FESD_IMG_20250602_095146_DRO



FASDEL_IMG_20250602_095156_DRO



FESD_IMG_20250602_095200_DRO



FESD_IMG_20250602_095203_DRO



FASTRAS_IMG_20250602_095207_DRO



Fopertek

PART OF **CD** GROUP

INFORME-STELL-RE-125-
2025__(9513938761-6385LPV).DOC



FESD_IMG_20250602_095210_DRO



FMLTRO_IMG_20250602_095219_DRO



FESD_IMG_20250602_095305_DRO



FESD_IMG_20250602_095351_DRO



FESD_IMG_20250602_095354_DRO



FESD_IMG_20250602_095401_DRO



FESD_IMG_20250602_095404_DRO



FESD_IMG_20250602_095407_DRO



FSALP_IMG_20250602_095419_DRO



FLLAN_IMG_20250602_095510_DRO



FESD_IMG_20250602_095523_DRO



FESD_IMG_20250602_095538_DRO



FESD_IMG_20250602_095550_DRO



FESD_IMG_20250602_095606_DRO



FESD_IMG_20250602_095623_DRO



FESD_IMG_20250602_095638_DRO



Fopertek

PART OF **CD** GROUP



FESD_IMG_20250602_095650_DRO



FESD_IMG_20250602_100548_DRO




Foto documentación 1

